

新北市政府工務局 函

地址：220242新北市板橋區中山路1段161
號5樓

承辦人：陳炎山

電話：(02)29603456 分機5775

傳真：(02)29668144

電子郵件：AA4768@ntpc.gov.tw

受文者：社團法人新北市建築師公會

發文日期：中華民國115年1月13日

發文字號：新北工施字第1150063408號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴會受本局委託辦理本市建築工程地上2、7樓板現場勘驗及施工品質檢查，請協助辦理說明事項，請查照。


說明：

一、鑑於香港大埔宏福苑社區大廈進行整修施工期間，於114年11月26日引發火災，並造成大量住戶傷亡；本府遂邀集本市不動產建築開發商業公會及臺灣區綜合營造業公會及本府工務局、消防局、勞動檢查處等研議相關因應措施及精進作為暨因應處理方案。

二、按前開會議決議：為紓減類似火災事件之發生，爰請貴會於辦理本市建築工程地上2、7樓板現場勘驗及施工品質檢查時，一併協助檢視其施工鷹架下方是否堆積易燃物或遺留模板等廢棄物，如有，請即通知其改善，以維護公共安全。

正本：社團法人新北市建築師公會、社團法人新北市土木技師公會、社團法人新北市結構工程技師公會、臺灣省土木技師公會

副本：臺灣區綜合營造業同業公會



本案依分層負責規定授權業務主管決行



裝

訂

線