

內政部 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342
號(國土署)
聯絡人：許越鈞
聯絡電話：02-87712877
電子郵件：janiferhsu@nlma.gov.tw
傳真：02-87712709

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國115年3月25日
發文字號：內授國建管字第1150803466號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：(請至本署附件下載區<https://docdl.nlma.gov.tw/>下載附件，驗證碼：
5WQVUV)

主旨：函轉經濟部標準檢驗局115年3月2日經標檢政字第
11530003150號函於「電動車充電設備(30kW以下)」自115
年7月1日起納入應施檢驗範圍規定1事，請查照並轉知所
屬。

說明：依據經濟部標準檢驗局115年3月2日經標檢政字第
11530003150號函(影附來函及附件)辦理。

正本：各直轄市及縣(市)政府、本部所屬一級機關、本部所屬二級機關、本部國土管理
署(建築工程大隊)、中華民國全國建築師公會、中華民國不動產開發商同業公會

副本：

經濟部標準檢驗局 函

地址：100026臺北市中正區濟南路1段4號

聯絡人：陳信勳

聯絡電話：(02)23431700#1242

傳真：(02)33433991

電子信箱：sh.chen@bsmi.gov.tw

受文者：內政部

發文日期：中華民國115年3月2日

發文字號：經標檢政字第11530003150號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：「電動車充電設備(30kW以下)」自115年7月1日起納入本局應施檢驗範圍，請儘速完成檢驗程序，請查照。

說明：

- 一、本局於113年12月25日以經標檢政字第11330025300號公告訂定「應施檢驗電動車充電設備商品之相關檢驗規定」，「電動車充電設備(30kW以下)」自115年7月1日起納入本局應施檢驗範圍，屆時須完成檢驗程序及符合相關檢驗規定，始可輸入或運出廠場，於國內市場陳列銷售。
- 二、為避免影響貴公司旨揭商品於國內市場陳列銷售之權益，請儘速至本局指定試驗室申請型式試驗及完成有關檢驗程序，如有任何疑問或進一步需要協助事項，得隨時與本局聯繫。
- 三、另副知本局檢驗技術組及各分局，請加強對轄區內相關廠商進行宣導及說明。
- 四、說明一公告內容，可至本局網頁 (<https://www.bsmi.gov.tw>) / 焦點消息 / 業務公告項下查閱(可於標題輸入-應施檢驗電動車充電設備商品之相關檢驗規定後送出查詢)。
- 五、指定試驗室名單可至本局網頁 / 商品檢驗 / 應施檢驗商品

建築管理組



1150023087

專區／電子類產品／指定試驗室／國內安規認可指定試驗室名單.pdf或國內電磁相容認可指定試驗室名單.pdf項下查閱(關鍵字CNS15511)。

正本：車王電子股份有限公司、起而行綠能股份有限公司、台灣特斯拉汽車有限公司、壹傳科技股份有限公司、巧力工業股份有限公司、翰鉞科技股份有限公司、華城電能科技股份有限公司、微星科技股份有限公司、飛宏科技股份有限公司、輔信科技股份有限公司、裕電傳電股份有限公司、鴻海精密工業股份有限公司、台達電子工業股份有限公司、東亞通信工業股份有限公司、昱鼎技術股份有限公司、光寶科技股份有限公司、源點科技股份有限公司、西門子股份有限公司、韓友國際有限公司、亞力電機股份有限公司、中國探針股份有限公司、健和興端子股份有限公司、華新麗華股份有限公司、鴻碩精密電工股份有限公司、倍捷科技股份有限公司、詮興科技股份有限公司、連展科技股份有限公司、香港商安費諾(東亞)有限公司台灣分公司、台泥儲能科技股份有限公司、中興電工機械股份有限公司、台灣保時捷車業股份有限公司、和泰汽車股份有限公司、中華汽車工業股份有限公司、華德動能科技股份有限公司、瑞典商斯堪尼亞汽車工業股份有限公司台灣分公司、台灣大昌合眾汽車股份有限公司、昊德創新股份有限公司、裕隆汽車製造股份有限公司、台鈴工業股份有限公司、必翔實業股份有限公司、國瑞汽車股份有限公司、國際富豪汽車股份有限公司、臺灣蒙地拿股份有限公司、成運汽車製造股份有限公司、肯鑫電機股份有限公司、馳諾瓦科技股份有限公司、旭電馳科研股份有限公司、順益汽車股份有限公司、台灣馬自達汽車股份有限公司、台灣賓士股份有限公司、台灣捷豹路虎股份有限公司、英屬維京群島商永德福汽車股份有限公司台灣分公司、英屬維京群島商太古國際汽車股份有限公司台灣分公司、蓋亞汽車股份有限公司、充壩技術服務股份有限公司、創奕能源科技股份有限公司、台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司、艾姆勒科技股份有限公司、台灣是德科技股份有限公司、總盈汽車股份有限公司、拓連科技股份有限公司、台灣碳資產股份有限公司、菲尼克斯有限公司、信邦電子股份有限公司、國陽電業有限公司、鈺智新能源科技有限公司、松川精密股份有限公司、興聯科技股份有限公司、致茂電子股份有限公司、仁寶電腦工業股份有限公司、捕夢網數位科技有限公司、元盾資安股份有限公司、泓德能源科技股份有限公司、唐榮車輛科技股份有限公司、遠傳電信股份有限公司、太平洋電線電纜股份有限公司、精強科技股份有限公司、鴻華先進科技股份有限公司、星舟快充股份有限公司、緯創資通股份有限公司、立德電子股份有限公司、華玉科技股份有限公司、艾波比股份有限公司、前源科技股份有限公司、台灣松下電材股份有限公司、易飛能科技股份有限公司、依上資訊科技股份有限公司、迪銳能源有限公司、禾盈國際貿易有限公司、廣錠能源股份有限公司、和緯車輛技術股份有限公司、和碩聯合科技股份有限公司、英屬安吉拉商聚優侖有限公司台灣分公司、霆光科技股份有限公司、綠富動能科技有限公司、禾盈國際股份有限公司、弘鉅汽車製造股份有限公司、鴻銘智能股份有限公司、盛益能源股份有限公司、重光電線電纜企業股份有限公司、詮興科技有限公司、良維科技股份有限公司

副本：交通部、交通部公路局、內政部、經濟部能源署、經濟部產業發展署、台灣電動車輛電能補充產業技術推動聯盟(請協助轉知相關會員知悉)、財團法人台灣大電力研究試驗中心、財團法人台灣商品檢測驗證中心、財團法人電信技術中

建築管理組



1150023087

心、財團法人工業技術研究院、財團法人金屬工業研究發展中心、優力國際安全認證有限公司、暉誠國際驗證股份有限公司、全國公證檢驗股份有限公司、中華民國全國工業總會、台灣區車輛工業同業公會、歐洲在台商務協會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣美國商會、台北市日本工商會、台灣省汽車商業同業公會聯合會、台灣電力股份有限公司、經濟部標準檢驗局檢驗技術組、經濟部標準檢驗局所屬各分局

電 2026/03/02 文
交 14:09:03 章

裝

訂

線

建築管理組



1150023087

檔 號：

保存年限：

經濟部標準檢驗局 公告

發文日期：中華民國113年12月25日

發文字號：經標檢政字第11330025300號

附件：經濟部標準檢驗局應施檢驗電動車充電
設備商品之相關檢驗規定



主旨：訂定「應施檢驗電動車充電設備商品之相關檢驗規定」，並自即日生效。

依據：商品檢驗法第三條、第五條第二項、第十條第一項、第二十八條第一項、第三十五條第三項及第三十九條第二項。

公告事項：

- 一、鑒於電動車充電設備逐步進入住宅、室內停車場等場域，將電動車充電設備（30 kW以下）由現行自願性產品驗證改納入本局應施檢驗範圍，確保消費者權益及使用安全。
- 二、旨揭商品檢驗規定如附件「經濟部標準檢驗局應施檢驗電動車充電設備商品之相關檢驗規定」。

局長 陳怡鈴

裝

訂

線

經濟部標準檢驗局
應施檢驗電動車充電設備商品之相關檢驗規定

類別	品名	檢驗標準	檢驗方式	參考貨品分類號列
電源供應設備	電動車輛傳導式交流充電設備 (限檢驗容量30 kW 以下)	1. CNS 15511-1 (110 年版) 2. CNS 15511-21-2 (110 年版) 3. CNS 15700-1 (106 年版) 4. CNS 15700-2 (110 年版) 5. 電動車供電設備資訊安全檢測技術規範 (111 年版)(限檢驗具連網功能者) 6. CNS 15663 (102 年版) 第 5 節「含有標示」	型式認可逐批檢驗 或 驗證登錄 (型式試驗模式 加 工廠檢查模式)	8504.40.99.31.2
電源供應設備	電動車輛傳導式直流/複合式充電設備 (限檢驗容量30 kW 以下)	1. CNS 15511-1 (110 年版) 2. CNS 15511-21-2 (110 年版) 3. CNS 15511-23 (110 年版) 4. CNS 15511-24 (102 年版) 5. CNS 15700-1 (106 年版) 6. CNS 15700-3 (110 年版) 7. CNS 15700-3-1 (110 年版) 8. 電動車供電設備資訊安全檢測技術規範 (111 年版)(限檢驗具連網功能者) 9. CNS 15663 (102 年版) 第 5 節「含有標示」		

其他檢驗規定：

- 一、表列商品自 115 年 7 月 1 日起實施輸入及國內產製商品檢驗，檢驗方式為型式認可逐批檢驗或驗證登錄雙軌併行，輸入規定代號為 C02。採型式認可逐批檢驗者，商品應先申請型式認可，取得型式認可證書，並於商品進口或出廠前報請檢驗；採驗證登錄者，應於商品進口或出廠前取得商品驗證登錄證書。
- 二、自公告日起，本局即可受理表列商品申請型式認可或驗證登錄作業，經本局審查符合者，核發商品型式認可或驗證登錄證書，證書有效期間自發證日起 3 年（如發證日為 115 年 6 月 30 日以前，則自 115 年 7 月 1 日起計）。
- 三、表列商品取得本局自願性產品驗證證書者，測試報告得由原指定試驗室補檢驗標準差異項目後，轉發為型式試驗報告。
- 四、表列商品型式試驗受理地點：本局認可之指定試驗室。
- 五、表列商品型式認可/驗證登錄受理地點：本局或本局所屬分局。
- 六、逐批檢驗受理地點如下：
 - (一) 國內產製者或委託產製者：依生產地之轄區別向本局或本局所屬分局報驗，必要時，得跨轄區報驗。
 - (二) 輸入或委託輸入者：依輸入商品到達港埠之轄區別向本局或本局所屬分局報驗，必要時，得跨轄區報驗。
- 七、商品驗證登錄或型式認可審查期間為 14 個工作天，等待補送資料或樣品之時間不計；另抽測樣品者，於樣品及測試週邊設備送達後加計 7 個工作天。
- 八、型式試驗應檢附之技術文件依據「電機電子類商品型式認可作業要點」規定辦理。
- 九、表列商品型式試驗費用：依試驗室收費規定收取。
- 十、表列商品辦理驗證登錄及型式認可逐批檢驗相關費用，依「商品檢驗規費收費辦法」相關規定

計收。

十一、表列商品應依檢驗標準 CNS 15663 (102 年版) 第 5 節「含有標示」之規定將限用物質含有情況 (依表 1、表 2 格式) 標示於表列商品之本體、包裝、標貼或說明書。但以網頁方式提供 (揭露) 限用物質含有情況者，應將網址明確記載於本體、包裝、標貼或說明書。其標示之位置不適用 CNS 15663 第 5.3 節之規定。

十二、表列商品經本局審核同意核發證書者，其商品檢驗標識標示規定如下：

(一) 依「商品檢驗標識使用辦法」，由報驗義務人自行印製，其識別號碼由「字軌」、「申請人代碼 (5 碼)」及「限用物質含有情況」(例如 RoHS 或 RoHS(XX,XX)) 組成。

(二) 識別號碼應緊鄰基本圖示之下方或右方，限用物質含有情況列第二行。

(三) 商品檢驗標識不予指定固定尺寸，但應以適當比例大小標示於商品本體明顯處，且應使用不易變質之材質製作，內容清晰可辨且不易磨滅，並以永久固定方式標示。115 年 6 月 30 日前取得驗證登錄證書者，自取得證書日起即得依前述規定自行印製商品檢驗標識。

(四) 採用驗證登錄者，其商品檢驗標識如



(五) 採用型式認可逐批檢驗者，其商品檢驗標識如



(六) RoHS：代表除 CNS 15663 所規範之排除項目外，商品含有限用物質含量未超出百分比含量基準值。

RoHS(XX,XX)：代表除 CNS 15663 所規範之排除項目外，商品含有限用物質(XX)含量超出百分比含量基準值。

限用物質係指 CNS 15663 附錄 A 規定之 Pb(鉛),Cd(鎘),Hg(汞),Cr⁺⁶(六價鉻), PBB(多溴聯苯)及 PBDE(多溴二苯醚)。

例：RoHS(Pb)代表該商品於部分單元鉛元素含量超出 CNS 15663 附錄 A 規定之百分比含量基準值。

例：RoHS(Cd, Cr⁺⁶, PBB)代表該商品於部分單元鎘、六價鉻及多溴聯苯含量超出 CNS 15663 附錄 A 規定之百分比含量基準值。

十三、表列商品之檢驗標準以本公告指定之版次為準，若有增(修)訂版次時，則由本局另行訂定實施日期。

十四、表列參考貨品分類號列僅供參考，表列商品如經財政部關務署或經濟部國際貿易署認定非歸屬表列參考貨品分類號列，仍應於進入市場前完成檢驗程序。

十五、表列商品具複合功能或為多功能產品者，須符合相關檢驗標準規定；其附有列屬應施檢驗範圍之配件者，該配件應符合相關檢驗標準規定。

十六、表列商品已取得交通部委託之審驗機構核發之車輛安全檢測基準審查報告者，非屬本局應施檢驗品目範圍。

表 1 限用物質含有情況超出百分比含量基準值之標示例

設備名稱：電動車輛傳導式交流充電設備，型號：XXX (註)						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
外殼	○	○	超出 0.01 wt %	○	○	超出 0.1 wt %
控制面板	—	○	○	○	○	○
配件	—	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質含量超出百分比含量基準值。						
備考 2. “○” 係指該項限用物質含量未超出百分比含量基準值。						
備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

(註)如樣張標示之位置已能清楚表達與商品對應之關係，可免除於樣張上方標示設備名稱及型號一欄；另樣張同時適用多種型號，則可將多種型號其編號標示於同一欄位。

表 2 除排除項目以外之限用物質其含量未超出百分比含量基準值之標示例

設備名稱：電動車輛傳導式交流充電設備，型號：YYY (註)						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
控制面板	—	○	○	○	○	○
配件	—	○	○	○	○	○
備考 1. “○” 係指該項限用物質含量未超出百分比含量基準值。						
備考 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

(註)如樣張標示之位置已能清楚表達與商品對應之關係，可免除於樣張上方標示設備名稱及型號一欄；另樣張同時適用多種型號，則可將多種型號其編號標示於同一欄位。

經濟部標準檢驗局強制性檢驗商品安規指定試驗室名單（至107年12月10日止）

試驗室名稱	認可領域代號及認可範圍	住址	電話	聯絡人
財團法人工業技術研究院照明檢測實驗室	SL2-LB-T-0001 ：CNS 691（89年版）、CNS 691（103年版）、CNS 927（95年版）、CNS 13755（95年版）、CNS 13755（103年版）、CNS 14125（96年版）、CNS 14125（103年版）（第8.2節與8.20節除外）、CNS 15630（101年版）（第8.3節除外）	新竹縣竹東鎮中興路4段195號62館	03-5918535	朱素琴
財團法人台灣大電力研究試驗中心光電與照明實驗室	SL2-VA-T-0002 ：CNS 14408(93年版) SL2-IN-T-0002 ：CNS 14336-1(99年版)、IEC 61558-1(2009) SL2-LB-T-0002 ：CNS 691(89年版)、CNS 691(103年版)、CNS 927(95年版)、CNS 13755(95年版)、CNS 13755(103年版)、CNS 14125(96年版)、CNS 14335(88年版)、CNS 14576(96年版)、CNS 15436(101年版)、CNS 15630(101年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-20(1998)、IEC 60598-2-23(1996)(2001)	桃園市觀音區草漯里榮工南路6-6號	03-4839090 #7105、7204	林俊宏 張金榮
財團法人台灣電子檢驗中心產品安全實驗室	SL2-VA-T-0003 ：CNS 14408(93年版) SL2-IN-T-0003 ：CNS 14336-1(99年版)、CNS 14843-1(93年版)、CNS 14843-2(93年版)、IEC 61558-1(2009) SL2-LB-T-0003 ：CNS 691(89年版)、CNS 927(95年版)、CNS 13755(95年版)、CNS 14125(96年版)、CNS 14335(88年版)、CNS 14576(96年版)、CNS 15436(101年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-20(1998)、IEC 60598-2-23(1996)(2001)、IEC 61347-1(2003-11)、IEC 61347-2-3(2004-09)+A1,A2、IEC 61347-2-8(2006-03) SL2-A1-T-0003 ：CNS 2062(89年版)（第5.2節、第5.3節、第5.10節及第7節）、CNS 3615(102年版)（第5.7節、第5.8節、第5.9節及第5.10節除外）、CNS 3765(94年版)、CNS 3910(105年版)（第5節、第8.3節、第10節及第13節）、CNS 11010(102年版)（第8.11節及第8.14節）、CNS 12492(99年版)、CNS 12625(101年版)（第5.4節、第5.7節及第11節）、CNS 13516(103年版)（第6.3節、第6.7節、第6.9節、第6.11節及第7.1.(i)節）、CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-2(104年版)、CNS 60335-2-3(103年版)、CNS 60335-2-4(104年版)、CNS 60335-2-5(104年版)、CNS 60335-2-6(104年版)、CNS 60335-2-7(103年版)、CNS 60335-2-8(104年版)、CNS 60335-2-9(105年版)、CNS 60335-2-10(104年版)、CNS 60335-2-11(103年版)、CNS 60335-2-12(103年版)、CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、CNS 60335-2-15(103年版)、CNS 60335-2-17(104年版)、CNS 60335-2-23(104年版)、CNS 60335-2-24(105年版)、CNS 60335-2-25(105年版)、CNS 60335-2-29(105年版)、CNS 60335-2-30(104年版)、CNS 60335-2-31(104年版)、CNS 60335-2-32(104年版)、CNS 60335-2-35(105年版)、CNS 60335-2-40(104年版)、CNS 60335-2-43(104年版)、CNS 60335-2-55(104年版)、CNS 60335-2-59(104年版)、CNS 60335-2-61(104年版)、CNS 60335-2-65(104年版)、CNS 60335-2-74(104年版)、CNS 60335-2-80(104年版)、CNS 60335-2-81(104年版)、	桃園市龜山區樂善里文明路29巷8號	03-3280026 #312	林良益

	<p>IEC 60335-2-2(2004-11)、IEC 60335-2-3(2005-01)、IEC 60335-2-4(2005-01)、IEC 60335-2-5(2005-03)、IEC 60335-2-6(2005-04)、IEC 60335-2-7(2004-11)、IEC 60335-2-8(2005-10)、IEC 60335-2-9(2004-03)、IEC 60335-2-10(2002-10)、IEC 60335-2-11(2002-03)+A1、IEC 60335-2-12 (2002-10)、IEC 60335-2-13(2004-07)、IEC 60335-2-14 (2002-10)、IEC 60335-2-15(2005-08)、IEC 60335-2-17 (2002-10)、IEC 60335-2-21(2004-11)、IEC 60335-2-23 (2003-10)、IEC 60335-2-24(2005-04)、IEC 60335-2-25 (2005-06)、IEC 60335-2-30(2004-09)、IEC 60335-2-31 (2002-10)、IEC 60335-2-32(2002-10)、IEC 60335-2-35 (2002-10)、IEC 60335-2-40(2005-07)、IEC 60335-2-43 (2002-10)、IEC 60335-2-55(2002-11)、IEC 60335-2-59 (2002-10)、IEC 60335-2-61(2005-06)、IEC 60335-2-65 (2005-09)、IEC 60335-2-74(2003-03)+am1(2006-04)、IEC 60335-2-80(2004-03)、IEC 60335-2-81(2002-10)</p> <p>SL2-A2-T-0003 : CNS 695 (76年版)、CNS 15425-1 (100年版)、CNS 15425-1 (104年版)、IEC 60669-1(2000)</p> <p>SL2-A3-T-0003 : CNS 546(93年版)、CNS 675(93年版)、CNS 679(87年版)、CNS 690(87年版)、CNS 690(105年版)、CNS 3199(83年版)、CNS 3301(78年版)、CNS 5747(93年版)、CNS 6070(75年版)、CNS 6556(73年版)、CNS 6797(80年版)、CNS 7781(76年版)、CNS 8379(84年版)、CNS 8559(76年版)、CNS 10314(72年版)、CNS 10599(93年版)、CNS 10741(93年版)、CNS 15767-1(103年版)、CNS 15767-2-5(103年版)、CNS 15767-2-7(105年版)、CNS 15872(105年版)、CNS 60799(105年版)、CNS 61242 (105年版)、IEC 60227-1(1998)、IEC 60227-3(1997)、IEC 60227-4(1997)、IEC 60227-5(2003)、IEC 60227-6 (2001)、IEC 60227-7(2003)、IEC 60245-1(2003)、IEC 60245-4(2004)、IEC 60320-1(2001)、IEC 60884-1 (2002-06)、IEC 60884-2-5(1995-07)</p> <p>SL2-A6-T-0003 : CNS 3264(90年版)、CNS 3265(90年版)、CNS 3266(90年版)、CNS 9811(90年版)、CNS 9812(84年版)、CNS 10609(84年版)、CNS 10610(84年版)、IEC 60745-1 (2002)、IEC 60745-2-1(2003)、IEC 60745-2-3(1995)</p>			
--	--	--	--	--

財團法人精密機械研究發展中心電氣安規檢測試驗室	<p>SL2-VA-T-0005 : CNS 14408(93年版)</p> <p>SL2-IN-T-0005 : CNS 14336-1(99年版)</p> <p>SL2-A1-T-0005 : CNS 2062(89年版) (第5.2節、第5.3節、第5.10節及第7節)、CNS 3615(98年版) (第4.6節、第4.7節、第4.8節及第4.9節除外)、CNS 3615(102年版) (第5.7節、第5.8節、第5.9節及第5.10節除外)、CNS 3765(94年版)、CNS 3910(89年版) (第1.3節)、CNS 11010(102年版) (第8.11節及第8.14節)、CNS 3910(105年版) (第5節、第8.3節、第10節及第13節)、CNS 12492(99年版)、CNS 12625(101年版) (第5.4節、第5.7節及第11節)、CNS 13516(88年版) (第4.10節、第4.14節及第5.1.9節)、CNS 13516(103年版) (第6.3節、第6.7節、第6.9節、第6.11節及第7.1.(i)節)、CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-2(104年版)、CNS 60335-2-3(103年版) (不含壓力式蒸氣電熨斗)、CNS 60335-2-4(104年版)、CNS 60335-2-5(104年版)、CNS 60335-2-6(104年版)、CNS 60335-2-7(103年版)、CNS 60335-2-8(104年版)、CNS 60335-2-9(105年版)、CNS 60335-2-10(104年版)、CNS 60335-2-11(103年版)、CNS 60335-2-12(103年版)、CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、CNS 60335-2-15(103年版)、CNS 60335-2-23(104年版)、CNS 60335-2-24(105年版)、CNS 60335-2-25(105年版)、CNS 60335-2-30(104年版)、CNS 60335-2-31(104年版)、CNS 60335-2-32(104年版)、CNS 60335-2-35(105年版)、CNS 60335-2-40(104年版)、CNS 60335-2-43(104年版)、CNS 60335-2-55(104年版)、CNS 60335-2-59(104年版)、CNS 60335-2-61(104年版)、CNS 60335-2-65(104年版)、CNS 60335-2-74(104年版)、CNS 60335-2-80(104年版)、CNS 60335-2-81(104年版)、IEC 60335-2-2(2004-11)、IEC 60335-2-3(2005-01) (不含壓力式蒸氣電熨斗)、IEC 60335-2-4(2005-01)、IEC 60335-2-5(2005-03)、IEC 60335-2-6(2005-04)、IEC 60335-2-7(2004-11)、IEC 60335-2-8(2005-10)、IEC 60335-2-9(2004-03)、IEC 60335-2-10(2002-10)、IEC 60335-2-11(2002-03)+am1、IEC 60335-2-12(2002-10)、IEC 60335-2-13(2004-07)、IEC 60335-2-14(2002-10)、IEC 60335-2-15(2005-08)、IEC 60335-2-21(2004-11)、IEC 60335-2-23(2003-10)、IEC 60335-2-24(2005-04)、IEC 60335-2-25(2005-06)、IEC 60335-2-30(2004-09)、IEC 60335-2-31(2002-10)、IEC 60335-2-32(2002-10)、IEC 60335-2-35(2002-10)、IEC 60335-2-40(2005-07)、IEC 60335-2-43(2002-10)、IEC 60335-2-55(2002-11)、IEC 60335-2-59(2002-10)、IEC 60335-2-61(2005-06)、IEC 60335-2-65(2005-09)、IEC 60335-2-74(2003-03)+am1(2006-04)、IEC 60335-2-80(2004-03)、IEC 60335-2-81(2002-10)</p> <p>SL2-A6-T-0005 : CNS 3264(90年版)、CNS 3265(90年版)、CNS 3266(90年版)、CNS 9811(90年版)、CNS 9812(84年版)、CNS 10609(84年版)、CNS 10610(84年版)、IEC 60745-1(2001)+am1(2002)、IEC 60745-2-1(2003)、IEC 60745-2-3(1984)+am1(1995)</p>	台中市西屯區協和里工業區37路27號	04-23599009 #529	王國慶
-------------------------	---	--------------------	------------------	-----

財團法人金屬工業研究發展中心電氣安全實驗室	<p>SL2-VA-T-0008 : CNS 14408(93年版)</p> <p>SL2-IN-T-0008 : CNS 14336-1(99年版)、IEC 61558-1(2009)</p> <p>SL2-LB-T-0008 : CNS 14335(88年版)、CNS 15436(101年版)、CNS 15630(101年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-23(1996)(2001)</p> <p>SL2-A1-T-0008 : CNS 3615(102年版) (第5.7節、第5.8節、第5.9節及第5.10節除外)、CNS 3765(94年版)、CNS 3910(105年版) (第5節、第8.3節、第10節及第13節)、CNS 11010(102年版) (第8.11節及第8.14節)、CNS 12492(99年版)、CNS 12625(101年版) (第5.4節、第5.7節及第11節)、CNS 13516(103年版) (第6.3節、第6.7節、第6.9節、第6.11節及第7.1.(i)節)、CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-2(104年版)、CNS 60335-2-3(103年版)、CNS 60335-2-5(104年版)、CNS 60335-2-6(104年版)、CNS 60335-2-7(103年版)、CNS 60335-2-8(104年版)、CNS 60335-2-9(105年版)、CNS 60335-2-10(104年版)、CNS 60335-2-11(103年版)、CNS 60335-2-12(103年版)、CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、CNS 60335-2-15(103年版)、CNS 60335-2-17(104年版)、CNS 60335-2-23(104年版)、CNS 60335-2-25(105年版)、CNS 60335-2-30(104年版)、CNS 60335-2-31(104年版)、CNS 60335-2-32(104年版)、CNS 60335-2-35(105年版)、CNS 60335-2-40(104年版)、CNS 60335-2-43(104年版)、CNS 60335-2-55(104年版)、CNS 60335-2-59(104年版)、CNS 60335-2-61(104年版)、CNS 60335-2-65(104年版)、CNS 60335-2-74(104年版)、CNS 60335-2-80(104年版)、CNS 60335-2-81(104年版)、IEC 60335-2-2(2004-11)、IEC 60335-2-3(2005-01)、IEC 60335-2-5(2005-03)、IEC 60335-2-6(2005-04)、IEC 60335-2-7(2004-11)、IEC 60335-2-8(2005-10)、IEC 60335-2-9(2004-03)、IEC 60335-2-10(2002-10)、IEC 60335-2-11(2002-03)+am1、IEC 60335-2-12 (2002-10)、IEC 60335-2-13 (2004-07)、IEC 60335-2-14 (2002-10)、IEC 60335-2-15 (2005-08)、IEC 60335-2-17 (2002-10)、IEC 60335-2-21 (2004-11)、IEC 60335-2-23 (2003-10)、IEC 60335-2-25 (2005-06)、IEC 60335-2-30 (2004-09)、IEC 60335-2-31 (2002-10)、IEC 60335-2-32 (2002-10)、IEC 60335-2-35 (2002-10)、IEC 60335-2-40 (2005-07)、IEC 60335-2-43(2002-10)、IEC 60335-2-55 (2002-11)、IEC 60335-2-59(2002-10)、IEC 60335-2-61 (2005-06)、IEC 60335-2-65(2005-09)、IEC 60335-2-74 (2003-03)+am1(2006-04)、IEC 60335-2-80(2004-03)、IEC 60335-2-81(2002-10)</p>	台中市台中工業區37路25號	04-23502169 #531、703	何鎮平 陳鍾賢
-----------------------	--	----------------	----------------------	------------

	<p>SL2-A3-T-0008 : CNS 546(93年版)、CNS 675(93年版)、CNS 679(87年版)、CNS 690(105年版)、CNS 3199(83年版)、CNS 6556(73年版)、CNS 6797(80年版)、CNS 15767-1(103年版)、CNS 15767-2-5(103年版)、CNS 15767-2-7(105年版)、CNS 15872(105年版)、CNS 60799(105年版)、CNS 61242 (105年版)、IEC 60227-1(1998)、IEC 60227-3(1997)、IEC 60227-4 (1997)、IEC 60227-5(2003)、IEC 60227-6 (2001)、IEC 60227-7(2003)、IEC 60245-1(2003)、IEC 60245-4 (2004)、IEC 60320-1(2001)</p> <p>SL2-A4-T-0008 : CNS 1056(100年版)、CNS 1057(90年版)、CNS 3618(81年版)、CNS 14400(101年版)</p> <p>SL2-A6-T-0008 : CNS 3264(90年版)、CNS 3265(90年版)、CNS 3266(90年版)、CNS 9811(90年版)、CNS 9812(84年版)、CNS 10609(84年版)、CNS 10610(84年版)、IEC 60745-1 (2002)、IEC 60745-2-1(2003)、IEC 60745-2-3(1995)</p>			
財團法人台灣大電力研究試驗中心觀音安規及電磁相容測試實驗室	<p>SL2-A1-T-0009 : CNS 2062(89年版) (第5.2節、第5.3節、第5.10節及第7節)、CNS 3615(102年版) (第5.7節、第5.8節、第5.9節及第5.10節除外)、CNS 3765(94年版)、CNS 3910(105年版) (第5節、第8.3節、第10節及第13節)、CNS 11010(102年版) (第8.11節及第8.14節)、CNS 12492(99年版)、CNS 12625(101年版) (第5.4節、第5.7節及第11節)、CNS 13516(103年版) (第6.3節、第6.7節、第6.9節、第6.11節及第7.1.(i)節)、CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-2(104年版)、CNS 60335-2-4(104年版)、CNS 60335-2-5(104年版)、CNS 60335-2-6(104年版)、CNS 60335-2-7(103年版)、CNS 60335-2-8(104年版)、CNS 60335-2-9(105年版)、CNS 60335-2-10(104年版)、CNS 60335-2-11(103年版)、CNS 60335-2-12(103年版)、CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、CNS 60335-2-15(103年版)、CNS 60335-2-23(104年版)、CNS 60335-2-24(105年版)、CNS 60335-2-25(105年版)、CNS 60335-2-30(104年版)、CNS 60335-2-31(104年版)、CNS 60335-2-32(104年版)、CNS 60335-2-35(105年版)、CNS 60335-2-40(104年版)、CNS 60335-2-43(104年版)、CNS 60335-2-55(104年版)、CNS 60335-2-59(104年版)、CNS 60335-2-61(104年版)、CNS 60335-2-65(104年版)、CNS 60335-2-74(104年版)、CNS 60335-2-80(104年版)、IEC 60335-2-9(2004-03)、IEC 60335-2-11(2002-03)+am1、IEC 60335-2-15 (2005-08)、IEC 60335-2-21(2004-11)、IEC 60335-2-40 (2005-07)、IEC 60335-2-43(2002-10)</p>	桃園市觀音區草漯里榮工南路6-6號	03-4839090 #7101、7103	葉志明 陳平

財團法人台灣 電子檢驗中心 台南電磁相容 /安規實驗室	SL2-IN-T-0010 : IEC 61558-1(2009) SL2-VA-T-0010 : CNS 14408(93年版) SL2-LB-T-0010 : CNS 14335(88年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、 IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、 IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)、 IEC 60598-2-23(1996)(2001) SL2-A1-T-0010 : CNS 3615(102年版) (第5.7節、第5.8節、第5.9節及 第5.10節除外)、CNS 3765(94年版)、CNS 3805(78 年版) (第3.7節)、CNS 3910(105年版) (第5節、第 8.3節、第10節及第13節)、CNS 11010(102年版) (第 8.11節及第8.14節)、CNS 12492(99年版)、CNS 12625(101年版) (第5.4節、第5.7節及第11節)、CNS 13516(103年版) (第6.3節、第6.7節、第6.9節、第 6.11節及第7.1.(i)節)、CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-2(104年版)、CNS 60335-2-3(103年版)、 CNS 60335-2-5(104年版)、CNS 60335-2-6(104年 版)、CNS 60335-2-8(104年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-10(104年版)、CNS 60335-2- 12(103年版)、CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、CNS 60335-2-15(103年版)、 CNS 60335-2-23(104年版)、CNS 60335-2-25(105年 版)、CNS 60335-2-30(104年版)、CNS 60335-2- 31(104年版)、CNS 60335-2-32(104年版)、CNS 60335-2-40(104年版)、CNS 60335-2-43(104年版)、 CNS 60335-2-55(104年版)、CNS 60335-2-59(104年 版)、CNS 60335-2-65(104年版)、CNS 60335-2- 74(104年版)、CNS 60335-2-80(104年版)、IEC 60335-2-2(2004-11)、IEC 60335-2-3(2005-01)、IEC 60335-2-5(2005-03)、IEC 60335-2-6(2005-04)、IEC 60335-2-8(2005-10)、IEC 60335-2-9(2004-03)、IEC 60335-2-10(2002-10)、IEC 60335-2-12(2002-10)、 IEC 60335-2-13(2004-07)、IEC 60335-2-14(2002- 10)、IEC 60335-2-15(2005-08)、IEC 60335-2- 21(2004-11)、IEC 60335-2-23(2003-10)、IEC 60335- 2-25(2005-06)、IEC 60335-2-30(2004-09)、IEC 60335-2-31(2002-10)、IEC 60335-2-32(2002-10)、 IEC 60335-2-40(2005-07)、IEC 60335-2-43(2002- 10)、IEC 60335-2-55(2002-11)、IEC 60335-2- 59(2002-10)、IEC 60335-2-65(2005-09)、IEC 60335- 2-74(2003-03)+am1 (2006-04)、IEC 60335-2-80(2004- 03)	台南市安 平工業區 新和二路5 號	06- 2925787 #12、33	王順天 羅錫健
中華電信股份 有限公司電信 研究院測試中 心	SL2-IN-T-0011 : CNS 14336-1(99年版)	台北市信 義路4段74 巷9號	02- 2326935 2	吳富銘
財團法人工業 技術研究院動 力機械能源效 率實驗室	SL2-A4-T-0013 : CNS 14400(101年版)	新竹縣竹 東鎮中興 路4段195 號58館	03- 5916473	許應財

財團法人工業技術研究院量測技術發展中心光電測試實驗室	SL2-LB-T-0019 : CNS 14335(88年版)、CNS 15436(101年版)、CNS 15630(101年版) (第8.3節電磁干擾除外)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)	新竹市光復路2段321號7館310室	03-5732072	梁瑋耘
財團法人台灣大電力研究試驗中心高電力實驗室	SL2-A2-T-0023 : CNS 14816-2(93年版) (不含第7.3.2.2、7.3.3.2節及附錄F第4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7節)、CNS 5422(95年版)、IEC 60898(1995)、IEC 60898-1(2003)、IEC 61008-1(2002)、IEC 61009-1(2003)	新北市樹林區大安路84號	02-26839474 #203	范振棠
亞信檢測科技股份有限公司安規實驗室	<p>SL2- IN-T-0122 : CNS 14336-1(99年版)、CNS 14843-1(93年版)、CNS 14843-2(93年版)、IEC 61558-1(2009)</p> <p>SL2-VA-T-0122 : CNS 14408(93年版)</p> <p>SL2-LB-T-0122 : CNS 13755(95年版)、CNS 14335(88年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1994)(1997)、IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-20(1998)、IEC 60598-2-23(1996)(2001)、IEC 61347-1(2003-11)、IEC 61347-2-3(2004-09)+am1,am2</p> <p>SL2-A1-T-0122 : CNS 2062(89年版) (第5.2節、第5.3節、第5.10節及第7節)、CNS 3765(94年版)、CNS 3910(89年版) (第1.3節)、CNS 3910(105年版) (第5節、第8.3節、第10節及第13節)、CNS 11010(102年版) (第8.11節及第8.14節)、CNS 12492(99年版)、CNS 12625(101年版) (第5.4節、第5.7節及第11節)、CNS 13516(103年版) (第6.3節、第6.7節、第6.9節、第6.11節及第7.1.(i)節)、CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-2(104年版)、CNS 60335-2-3(103年版)、CNS 60335-2-4(104年版)、CNS 60335-2-5(104年版)、CNS 60335-2-6(104年版)、CNS 60335-2-7(103年版)、CNS 60335-2-8(104年版)、CNS 60335-2-9(105年版)、CNS 60335-2-10(104年版)、CNS 60335-2-11(103年版)、CNS 60335-2-12(103年版)、CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、CNS 60335-2-15(103年版)、CNS 60335-2-17(104年版)、CNS 60335-2-23(104年版)、CNS 60335-2-24(105年版)、CNS 60335-2-25(105年版)、CNS 60335-2-29(105年版)、CNS 60335-2-30(104年版)、CNS 60335-2-31(104年版)、CNS 60335-2-32(104年版)、CNS 60335-2-35(105年版)、CNS 60335-2-40(104年版)、CNS 60335-2-43(104年版)、CNS 60335-2-55(104年版)、CNS 60335-2-59(104年版)、CNS 60335-2-61(104年版)、CNS 60335-2-65(104年版)、CNS 60335-2-74(104年版)、CNS 60335-2-80(104年版)、CNS 60335-2-81(104年版)、</p>	新北市萬里區雙興里太和10之2號	02-24929458	顏宏鵬

IEC 60335-2-2(2004-11) 、 IEC 60335-2-3(2005-01) 、 IEC 60335-2-4(2005-01) 、 IEC 60335-2-5(2005-03) 、 IEC 60335-2-6(2005-04) 、 IEC 60335-2-7(2004-11) 、 IEC 60335-2-8(2005-10) 、 IEC 60335-2-9(2004-03) 、 IEC 60335-2-10(2002-10) 、 IEC 60335-2-11(2002-03) +am1 、 IEC 60335-2-12 (2002-10) 、 IEC 60335-2-13(2004-07) 、 IEC 60335-2-14 (2002-10) 、 IEC 60335-2-15(2005-08) 、 IEC 60335-2-17 (2002-10) 、 IEC 60335-2-21(2004-11) 、 IEC 60335-2-23 (2003-10) 、 IEC 60335-2-24(2005-04) 、 IEC 60335-2-25 (2005-06) 、 IEC 60335-2-30(2004-09) 、 IEC 60335-2-31 (2002-10) 、 IEC 60335-2-32(2002-10) 、 IEC 60335-2-35 (2002-10) 、 IEC 60335-2-40(2005-07) 、 IEC 60335-2-43 (2002-10) 、 IEC 60335-2-55(2002-11) 、 IEC 60335-2-59 (2002-10) 、 IEC 60335-2-61(2005-06) 、 IEC 60335-2-65 (2005-09) 、 IEC 60335-2-74(2003-03)+am1(2006-04) 、 IEC 60335-2-80(2004-03) 、 IEC 60335-2-81(2002-10)

SL2-A2-T-0122 : CNS 15364(102年版)

SL2-A6-T-0122 : CNS 3264(90年版) 、 CNS 3265(90年版) 、 CNS 3266(90年版) 、 CNS 9811(90年版) 、 CNS 9812(84年版) 、 CNS 10609(84年版) 、 CNS 10610(84年版) 、 IEC 60745-1(2001)+am1(2002) 、 IEC 60745-2-1(2003) 、 IEC 60745-2-3(1984)+am1(1995)

<p>台灣德國萊因 技術監護顧問 股份有限公司 台中測試實驗室</p>	<p>SL2-IN-T-0109 : CNS 14336-1(99年版)、CNS 14843-1(93年版)、 CNS 14843-2(93年版)、IEC 61558-1(2009)</p> <p>SL2-VA-T-0109 : CNS 14408(93年版)</p> <p>SL2-LB-T-0109 : CNS 14335(88年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、 IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、 IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)、 IEC 60598-2-20(1998)、IEC 60598-2-23(1996)(2001)</p> <p>SL2-A1-T-0109 : CNS 3765(94年版)、CNS 3910(105年版)、 CNS 12625(101年版) (第5.4節、第5.7節及第11 節)、CNS 13516(103年版) (第6.3節、第6.7節、第 6.9節、第6.11節及第7.1.(i)節)、CNS 60335-1(103年 版)、 CNS 60335-2-2(104年版)、CNS 60335-2-3(103年 版)、CNS 60335-2-4(104年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104年版)、CNS 60335-2- 7(103年版)、CNS 60335-2-8(104年版)、CNS 60335- 2-9(105年版)、CNS 60335-2-10(104年版)、CNS 60335-2-11(103年版)、CNS 60335-2-12(103年版)、 CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年 版)、CNS 60335-2-15(103年版)、CNS 60335-2- 23(104年版)、CNS 60335-2-24(105年版)、CNS 60335-2-25(105年版)、CNS 60335-2-29(105年版)、 CNS 60335-2-30(104年版)、CNS 60335-2-31(104年 版)、CNS 60335-2-32(104年版)、CNS 60335-2- 35(105年版)、CNS 60335-2-43(104年版)、CNS 60335-2-55(104年版)、CNS 60335-2-59(104年版)、 CNS 60335-2-61(104年版)、CNS 60335-2-65(104年 版)(第32節除外)、CNS 60335-2-74(104年版)、 CNS 60335-2-80(104年版)、IEC 60335-2-2(2004)、 IEC 60335-2-3(2005)、IEC 60335-2-4(2005)、 IEC 60335-2-5(2005)、IEC 60335-2-6(2005)、 IEC 60335-2-7(2004)、IEC 60335-2-8(2005)、 IEC 60335-2-9(2004)、IEC 60335-2-10(2002-10)、 IEC 60335-2-11(2003)、IEC 60335-2-12(2002)、 IEC 60335-2-13(2004)、IEC 60335-2-14(2002)、 IEC 60335-2-15(2005)、IEC 60335-2-23(2003)、 IEC 60335-2-25(2005)、IEC 60335-2-30(2004)、 IEC 60335-2-31(2002)、IEC 60335-2-32(2002)、 IEC 60335-2-35 (2002-10)、IEC 60335-2-43(2002)、 IEC 60335-2-55(2002)、IEC 60335-2-59(2002)、 IEC 60335-2-61(2005-06)、IEC 60335-2-65(2005)(第 32節除外)、IEC 60335-2-74(2006)、IEC 60335-2- 80(2004)</p> <p>SL2-A2-T-0109 : CNS 15364(102年版)</p> <p>SL2-A3-T-0109 : CNS 690(105年版)、CNS 15767-1(103年版)、 IEC 60320-1(2001-06)</p> <p>SL2-A6-T-0109 : CNS 3264(90年版)、CNS 3265(90年版)、 CNS 3266(90年版)、CNS 9811(90年版)、 CNS 9812(84年版)、CNS 10609(84年版)、 CNS 10610(84年版)、IEC 60745-1(2002)、 IEC 60745-2-1(2003)、IEC 60745-2-3(1995)</p>	<p>台中市大 雅區民生 路3段36巷 9號</p>	<p>04- 2560299 8</p>	<p>林盟傑</p>
---	---	--	------------------------------	------------

程智科技股份有限公司五股實驗室	<p>SL2-IN-T-0108 : CNS 14336-1(99年版)</p> <p>SL2-VA-T-0108 : CNS 14408(93年版)</p> <p>SL2-LB-T-0108 : CNS 14335(88年版)、IEC 60598-2-1(1979-01)+am1(1987-01)、IEC 60598-2-2(1979)(1996-05)+am1(1997-01)、IEC 60598-2-4(1994)(1997-04)、IEC 60598-2-6(1994-06)+am1(1996-11)、IEC 60598-2-11(2005-05)、IEC 60598-2-20(1996)+am1、IEC 60598-2-23(1996-04)+am1(2000-05)</p> <p>SL2-A1-T-0108 : CNS 3765(94年版)、CNS 3910(89年版) (第1.3節)、CNS 12625(101年版) (第5.4節、第5.7節及第11節)、CNS 13516(88年版) (第4.10節、第4.14節及第5.1.9節)、IEC 60335-2-2(2004-11)、IEC 60335-2-3(2005-01)、IEC 60335-2-5(2005-03)、IEC 60335-2-6(2005-04)、IEC 60335-2-8(2005-10)、IEC 60335-2-9(2004-03)、IEC 60335-2-12(2002-10)、IEC 60335-2-13(2004-07)、IEC 60335-2-14(2002-10)、IEC 60335-2-15(2005-08)、IEC 60335-2-23(2003-10)、IEC 60335-2-30(2004-09)、IEC 60335-2-32(2002-10)、IEC 60335-2-55(2002-11)、IEC 60335-2-59(2002-10)、IEC 60335-2-61(2005-06)、IEC 60335-2-74(2003-03)+ am1(2006-04)、IEC 60335-2-80(2004-03)</p> <p>SL2-A2-T-0108 : CNS 15364(99年版)、CNS 15364(102年版)</p>	新北市五股工業區五工六路11號	02-22999720	陳甘霖
台灣檢驗科技股份有限公司光學實驗室	<p>SL2-LB-T-0017 : CNS 691(103年版)、CNS 13755(103年版)、CNS 14125(96年版)、CNS 14125(103年版)、CNS 14335(88年版)、CNS 15436(101年版)、CNS 15630(101年版) (電磁干擾除外)、IEC 60598-2-1(1979) (1987)、IEC 60598-2-2 (1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-6(1994) (1996)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-20(1998)、IEC 60598-2-23(1996) (2001)、IEC 61347-1(2003-11)、IEC 61347-2-3 (2004-09)+am1,am2、IEC 61347-2-8(2006-03)</p>	新北市五股區新北產業園區五權路33號	02-22993279#3800	鄒蘊明
香港商立德國際商品試驗有限公司桃園分公司林口實驗室	<p>SL2-IN-T-0015 : CNS 14336-1(99年版)、CNS 14843-1(93年版)、CNS 14843-2(93年版)</p> <p>SL2-VA-T-0015 : CNS 14408(93年版)</p> <p>SL2-A1-T-0015 : CNS 12625(101年版) (第5.4節、第5.7節及第11節)、CNS 13516(103年版) (第6.3節、第6.7節、第6.9節、第6.11節及第7.1.(i)節)、CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-3(103年版)、CNS 60335-2-5(104年版)、CNS 60335-2-6(104年版)、CNS 60335-2-8(104年版)、CNS 60335-2-9(105年版)、CNS 60335-2-12 (103年版)、CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、CNS 60335-2-15(103年版)、CNS 60335-2-23(104年版)、CNS 60335-2-29(105年版)、CNS 60335-2-30(104年版)、CNS 60335-2-32 (104年版)、CNS 60335-2-55(104年版)、CNS 60335-2-59(104年版)、CNS 60335-2-74(104年版)、CNS 60335-2-80(104年版)</p> <p>SL2-A2-T-0015 : CNS 15364 (102年版)</p>	新北市林口區嘉寶里14鄰47之2號	03-3183232#1817、1828	闕子雄 吳忠穎

<p>全國公證檢驗股份有限公司安規實驗室</p>	<p>SL2-IN-T-0103 : CNS 14336-1(99年版)、CNS 14843-1(93年版) SL2-VA-T-0103 : CNS 14408(93年版) SL2-LB-T-0103 : CNS 14335(88年版)、CNS 15436(101年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-20(1998)、IEC 60598-2-23(1996)(2001)、IEC 61347-1(2003-11)、IEC 61347-2-3(2004-09)+ A1,A2 SL2-A1-T-0103 : CNS 3765(94年版)、CNS 12625(101年版)、CNS 13516(103年版)、CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-2(104年版)、CNS 60335-2-3(103年版)、CNS 60335-2-5(104年版)、CNS 60335-2-6(104年版)、CNS 60335-2-9(105年版)、CNS 60335-2-12(103年版)、CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、CNS 60335-2-15(103年版)、CNS 60335-2-23(104年版)、CNS 60335-2-29(105年版)、CNS 60335-2-30(104年版)、CNS 60335-2-31(104年版)、CNS 60335-2-32(104年版)、CNS 60335-2-55(104年版)、CNS 60335-2-59(104年版)、CNS 60335-2-65(104年版)、CNS 60335-2-74(104年版)、CNS 60335-2-80(104年版)、IEC 60335-2-2(2004-11)、IEC 60335-2-3(2005-01)、IEC 60335-2-5(2005-03)、IEC 60335-2-6(2005-04)、IEC 60335-2-9(2004-03)、IEC 60335-2-12(2002-10)、IEC 60335-2-13(2004-07)、IEC 60335-2-14(2002-10)、IEC 60335-2-15(2005-08)、IEC 60335-2-23 (2003-10)、IEC 60335-2-30(2004-09)、IEC 60335-2-31(2002-10)、IEC 60335-2-32(2002-10)、IEC 60335-2-55(2002-11)、IEC 60335-2-59(2002-10)、IEC 60335-2-65(2005-09)、IEC 60335-2-74(2003-03)+am1(2006-04)、IEC 60335-2-80(2004-03) SL2-A2-T-0103 : CNS 15364(102年版)、CNS 15387(99年版)、CNS 15387(104年版)、CNS 15424-1(100年版)、CNS 15424-1(104年版)、CNS 15424-2(100年版)、CNS 15424-2(104年版)、CNS 15425-1(100年版)、CNS 15425-1(104年版)</p>	<p>台北市內湖區瑞光路423號5樓</p>	<p>02-66022888 #780、750</p>	<p>史應瑛 陳昭如</p>
--------------------------	--	------------------------	-----------------------------	--------------------

<p>敦吉檢測科技股份有限公司 安規部</p>	<p>SL2-IN-T-0102 : CNS 14336-1(99年版) 、CNS 14843-1(93年版) 、 CNS 14843-2(93年版) SL2-VA-T-0102 : CNS 14408(93年版) SL2-A1-T-0102 : CNS 3765(94年版) 、CNS 3910(89年版) (第1.3節) 、 CNS 12625(101年版) (第5.4節、第5.7節及第11 節) 、CNS 13516(103年版) (第6.3節、第6.7節、第 6.9節、第6.11節及第7.1.(i)節) 、CNS 60335-1(103年 版) 、CNS 60335-2-2(104年版) 、CNS 60335-2-3(103 年版) 、CNS 60335-2-4(104年版) 、CNS 60335-2- 5(104年版) 、CNS 60335-2-6(104年版) 、CNS 60335- 2-7(103年版) 、CNS 60335-2-8(104年版) 、CNS 60335-2-9(105年版) 、CNS 60335-2-10(104年版) 、 CNS 60335-2-11(103年版) 、CNS 60335-2-12(103年 版) 、CNS 60335-2-13(103年版) 、CNS 60335-2- 14(104年版) 、CNS 60335-2-15(103年版) 、CNS 60335-2-23(104年版) 、CNS 60335-2-25(105年版) 、 CNS 60335-2-29(105年版) 、CNS 60335-2-30(104年 版) 、CNS 60335-2-32(104年版) 、CNS 60335-2- 35(105年版) 、CNS 60335-2-43(104年版) 、CNS 60335-2-55(104年版) 、CNS 60335-2-59(104年版) 、 CNS 60335-2-61(104年版) 、CNS 60335-2-65(104年 版) 、CNS 60335-2-74(104年版) 、CNS 60335-2- 80(104年版) 、IEC 60335-2-2(2004-11) 、IEC 60335- 2-3(2005-01) 、IEC 60335-2-4(2005-01) 、IEC 60335- 2-5(2005-03) 、IEC 60335-2-6(2005-04) 、IEC 60335- 2-7(2004-11) 、IEC 60335-2-8(2005-10) 、IEC 60335- 2-9(2004-03) 、IEC 60335-2-10(2002-10) 、IEC 60335- 2-11(2002-03) +am1 、IEC 60335-2-12 (2002-10) 、 IEC 60335-2-13(2004-07) 、IEC 60335-2-14 (2002- 10) 、IEC 60335-2-15(2005-08) 、IEC 60335-2-21 (2004-11) 、IEC 60335-2-23(2003-10) 、IEC 60335-2- 30 (2004-09) 、IEC 60335-2-32(2002-10) 、IEC 60335- 2-35 (2002-10) 、IEC 60335-2-43(2002-10) 、IEC 60335-2-55 (2002-11) 、IEC 60335-2-59(2002-10) 、 IEC 60335-2-61 (2005-06) 、IEC 60335-2-65(2005- 09) 、IEC 60335-2-74(2003-03)+am1 (2006-04) 、IEC 60335-2-80(2004-03) SL2-A2-T-0102 : CNS 15364(102年版)</p>	<p>台北市內 湖路1段 120巷8號7 樓</p>	<p>02- 8797668 8 #1705</p>	<p>王德川</p>
<p>京鴻檢驗科技 股份有限公司 電氣機具檢測 實驗室</p>	<p>SL2-LB-T-0016 : CNS 691(89年版) 、CNS 691(103年版) 、CNS 927(95 年版) 、CNS 13755(95年版) 、CNS 13755(103年版) 、 CNS 14125(96年版) 、CNS 14125(103年版) 、CNS 14335(88年版) 、CNS 14576(96年版) 、CNS 15436(101年版) 、CNS 15630(101年版) 、IEC 60598- 2-1(1979)(1987) 、IEC 60598-2-2(1979)(1997) 、IEC 60598-2-4(1997) 、IEC 60598-2-6(1994)(1996) 、IEC 60598-2-11(2005) 、IEC 60598-2-20(1998) 、IEC 60598-2-23(1996)(2001)</p>	<p>雲林縣二 崙鄉尖厝 崙170號</p>	<p>05- 5989662</p>	<p>李翊銓 陳昶龍</p>
<p>毅豐光電股份 有限公司燈具 實驗室</p>	<p>SL2-LB-T-0018 : CNS 691(89年版) 、CNS 927(95年版) 、CNS 13755(95 年版) 、CNS 14125(96年版) 、CNS 14335(88年版) 、 CNS 14576(96年版) 、CNS 15436(101年版) 、 CNS 15630(101年版) 、IEC 60598-2-1(1979)(1987) 、 IEC 60598-2-2(1979) (1997) 、IEC 60598-2-4(1997) 、 IEC 60598-2-6(1994) (1996) 、IEC 60598-2-11 (2005) 、IEC 60598-2-20 (1998) 、IEC 60598-2-23 (1996)(2001)</p>	<p>台南市海 中街288號</p>	<p>06- 2568831</p>	<p>黃筑偉</p>

世電電測有限公司安規實驗室	SL2-IN-T-0131 : CNS 14336-1(99年版) SL2-VA-T-0131 : CNS 14408(93年版) SL2-LB-T-0131 : CNS 14335(88年版)、IEC 60598-2-1(1979)、IEC 60598-2-2(1979)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-11(2005) SL2-A1-T-0131 : CNS 3765(94年版)、CNS 3910(105年版) (第5節、第8.3節、第10節及第13節)、CNS 12625(101年版) (第5.4節、第5.7節及第11節)、CNS 13516(103年版) (第6.3節、第6.7節、第6.9節、第6.11節及第7.1.(i)節)、CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-2(104年版)、CNS 60335-2-3(103年版)、CNS 60335-2-5(104年版)、CNS 60335-2-6(104年版)、CNS 60335-2-8(104年版)、CNS 60335-2-9(105年版)、CNS 60335-2-10(104年版)、CNS 60335-2-12(103年版)、CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、CNS 60335-2-15(103年版)、CNS 60335-2-23(104年版)、CNS 60335-2-29(105年版)、CNS 60335-2-30(104年版)、CNS 60335-2-31(104年版)、CNS 60335-2-32(104年版)、CNS 60335-2-43(104年版)、CNS 60335-2-55(104年版)、CNS 60335-2-59(104年版)、CNS 60335-2-61(104年版)、CNS 60335-2-65(104年版)、CNS 60335-2-74(104年版)、CNS 60335-2-80(104年版)、IEC 60335-2-2(2004-11)、IEC 60335-2-3(2005-01)、IEC 60335-2-5(2005-03)、IEC 60335-2-6(2005-04)、IEC 60335-2-8(2005-10)、IEC 60335-2-9(2004-03)、IEC 60335-2-10(2002-10)、IEC 60335-2-12(2002-10)、IEC 60335-2-13(2004-07)、IEC 60335-2-14(2002-10)、IEC 60335-2-15(2005-08)、IEC 60335-2-23(2003-10)、IEC 60335-2-30(2004-09)、IEC 60335-2-31(2002-10)、IEC 60335-2-32(2002-10)、IEC 60335-2-43(2002-10)、IEC 60335-2-55(2002-11)、IEC 60335-2-59(2002-10)、IEC 60335-2-61(2005-06)、IEC 60335-2-65(2005-09)、IEC 60335-2-74(2003-03)+am1(2006-04)、IEC 60335-2-80(2004-03)	新北市汐止區康寧街169巷27-1號12樓	02-26956367	林招宇
聯合全球驗證有限公司	SL2-IN-T-0101 : CNS 14336-1(99年版)、CNS 14843-1(93年版)、CNS 14843-2(93年版) SL2-VA-T-0101 : CNS 14408(93年版) SL2-A2-T-0101 : CNS 15364 (99年版)、CNS 15364 (102年版)、CNS 15387 (99年版)、CNS 15387 (104年版)、CNS 15424-1 (100年版)、CNS 15424-1 (104年版)、CNS 15424-2 (100年版)、CNS 15424-2 (104年版)、CNS 15425-1 (104年版)	新北市林口區文化二路一段266號8F-1及2F-1	02-26081258 #8000	蘇富崇
鼎安科技股份有限公司安規實驗室	SL2-IN-T-0105 : CNS 14336-1 (99年版)	新北市新店區寶橋路235巷6弄10號3F	02-29174137 #142	呂張斌
耕興股份有限公司安規測試實驗室	SL2-IN-T-0106 : CNS 14336-1(99年版) SL2-VA-T-0106 : CNS 14408(93年版) SL2-A2-T-0106 : CNS 15364 (99年版)、CNS 15364 (102年版)	新北市中和區建一路186號14樓之2 (H棟)	02-82272020 #139	莊文聖

律頻科技股份有限公司	SL2-IN-T-0107 : CNS14336-1(99年版) SL2-VA-T-0107 : CNS 14408(93年版)	桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號	03-4987684	何正揚
優力國際安全認證有限公司	SL2-IN-T-0110 : CNS 14336-1(99年版) SL2-LB-T-0110 : CNS 14335(88年版)、IEC 60598-2-1(1979)、IEC 60598-2-2(1979)、IEC 60598-2-4(1997) SL2-A1-T-0110 : CNS 3765(94年版)、CNS 12625(101年版) (第5.4節、第5.7節及第11節)、CNS 13516(103年版) (第6.3節、第6.7節、第6.9節、第6.11節及第7.1.(i)節)、CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-2(104年版)、CNS 60335-2-3(103年版)、CNS 60335-2-5(104年版)、CNS 60335-2-6(104年版)、CNS 60335-2-9(105年版)、CNS 60335-2-12(103年版)、CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、CNS 60335-2-15(103年版)、CNS 60335-2-23(104年版)、CNS 60335-2-32 (104年版)、CNS 60335-2-55(104年版)、CNS 60335-2-74(104年版)、CNS 60335-2-80(104年版)、IEC 60335-2-2(2004-11)、IEC 60335-2-3(2005-01)、IEC 60335-2-5(2005-03)、IEC 60335-2-6(2005-04)、IEC 60335-2-9(2004-03)、IEC 60335-2-12(2002-10)、IEC 60335-2-13(2004-07)、IEC 60335-2-14(2002-10)、IEC 60335-2-15(2005-08)、IEC 60335-2-23(2003-10)、IEC 60335-2-32(2002-10)、IEC 60335-2-55(2002-11)、IEC 60335-2-74(2003-03)+am1(2006-04)、IEC 60335-2-80(2004-03) SL2-A2-T-0110 : CNS 15364(102年版)、CNS 15387(99年版)、CNS 15387(104年版)、CNS 15424-1(100年版)、CNS 15424-1(104年版)、CNS 15424-2(100年版)、CNS 15424-2(104年版) SL2-A3-T-0110 : CNS 690(105年版)、CNS 6797(80年版)、CNS 15767-1(103年版)、CNS 15767-2-5(103年版)、CNS 15767-2-7 (105年版)、CNS 60799(105年版)、IEC 60320-1(2001)、IEC 60799(1998) SL2-A4-T-0110 : CNS 14400(101年版)	台北市北投區大業路260號1樓	02-2896779 0#62341	楊培君
統安國際股份有限公司	SL2-IN-T-0112 : CNS 14336-1 (99年版) SL2-VA-T-0112 : CNS14408 (93年版) SL2-A2-T-0112 : CNS 15364 (99年版)、CNS 15364 (102年版)	新北市三重區光復路2段80號9F-1	02-8512318 8	張連興
宏燁科技股份有限公司安規測試實驗室	SL2-IN-T-0114 : CNS 14336-1(99年版)、CNS 14843-1(93年版)、CNS 14843-2(93年版) SL2-VA-T-0114 : CNS14408(93年版)	新北市新店區寶橋路235巷130號4樓	02-8912124 9	張耀明

挪威商聯廣驗 證股份有限公司 台灣分公司 安規實驗室	SL2-IN-T-0116 : CNS14336-1(93年版) SL2-VA-T-0116 : CNS14408(93年版) SL2-A2-T-0116 : CNS 15364 (99年版)、CNS 15364 (102年版)	台北市內 湖區堤頂 大道二段 409號5樓	02- 8797879 0#141	周志忠
程智科技股份 有限公司台南 實驗室	SL2-IN-T-0117 : CNS 14336-1(99年版) SL2-VA-T-0117 : CNS 14408(93年版) SL2-A1-T-0117 : CNS 3765(94年版)、CNS 3910(105年版) (第5節、第8.3節、第10節及第13節)、CNS 12625(101年版) (第5.4節、第5.7節及第11節)、CNS 13516(103年版) (第6.3節、第6.7節、第6.9節、第6.11節及第7.1.(i)節)、CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-2(104年版)、CNS 60335-2-3(103年版)、CNS 60335-2-5(104年版)、CNS 60335-2-6(104年版)、CNS 60335-2-8(104年版)、CNS 60335-2-9(105年版)、CNS 60335-2-10(104年版)、CNS 60335-2-12(103年版)、CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、CNS 60335-2-15(103年版)、CNS 60335-2-23(104年版)、CNS 60335-2-29(105年版)、CNS 60335-2-30(104年版)、CNS 60335-2-32(104年版)、CNS 60335-2-43(104年版)、CNS 60335-2-55(104年版)、CNS 60335-2-59(104年版)、CNS 60335-2-61(104年版)、CNS 60335-2-65(104年版)、CNS 60335-2-74(104年版)、CNS 60335-2-80(104年版)、IEC 60335-2-2 (2004-11)、IEC 60335-2-3(2005-01)、IEC 60335-2-5 (2005-03)、IEC 60335-2-6(2005-04)、IEC 60335-2-8 (2005-10)、IEC 60335-2-9(2004-03)、IEC 60335-2-10 (2002-10)、IEC 60335-2-12(2002-10)、IEC 60335-2-13(2004-07)、IEC 60335-2-14 (2002-10)、IEC 60335-2-15(2005-08)、IEC 60335-2-23 (2003-10)、IEC 60335-2-30(2004-09)、IEC 60335-2-32(2002-10)、IEC 60335-2-43(2002-10)、IEC 60335-2-55(2002-11)、IEC 60335-2-59 (2002-10)、IEC 60335-2-61(2005-06)、IEC 60335-2-65(2005-09)、IEC 60335-2-74(2003-03)+am1 (2006-04)、IEC 60335-2-80(2004-03)	台南市新 化區礁坑 里5鄰九層 嶺8號	06- 5802201 #102	陳雅詩
世騰電子科技 股份有限公司 測試實驗室	SL2-IN-T-0118 : CNS14336-1(99年版) SL2-VA-T-0118 : CNS14408(93年版) SL2-A2-T-0118 : CNS 15364 (99年版)、CNS 15364 (102年版)	桃園市蘆 竹區聯福 街2巷10號	03- 3226888 #1810	王子斌
煒傑科技顧問 有限公司	SL2-IN-T-0119 : CNS 14336-1(99年版)、CNS 14843-1 (93年版)、 CNS 14843-2 (93年版) SL2-VA-T-0119 : CNS14408 (93年版)	新北市三 重區重新 路五段609 巷6號6樓	02- 2999685 5	黃俊憲
翔智科技股份 有限公司龍潭 實驗室	SL2-IN-T-0121 : CNS14336-1(99年版) SL2-VA-T-0121 : CNS14408 (93年版)	桃園市龍 潭區新和 路180巷 120號	03- 4071718 #352	陳誌昌

東研信超股份有限公司	SL2-IN-T-0123 : CNS14336-1 (99年版)、CNS14843-1 (93年版)、 CNS14843-2 (93年版) SL2-VA-T-0123 : CNS14408 (93年版) SL2-A2-T-0123 : CNS 15364 (102年版)	台北市內湖區舊宗路二段171巷18號	02-26418198	張家榮
泓澤科技股份有限公司安規測試實驗室	SL2-IN-T-0127 : CNS 14336-1(99年版) SL2-VA-T-0127 : CNS 14408(93年版) SL2-A3-T-0127 : CNS 690(87年版) (無螺紋端子耐過電流試驗除外)、 CNS 690(105年版)、CNS 3199(83年版)、CNS 6797(80年版)、CNS 10917(85年版)、CNS 10917-1(87年版)、CNS 10917-2 (85年版)、CNS 10917-3 (85年版)、CNS 15767-1(103年版)、CNS 15767-2-5(103年版)、CNS 15767-2-7 (105年版)、CNS 15872(105年版)、CNS 60799(105年版)、IEC 60320-1(2001-06)	新北市新店區中興路二段190號13F	02-29125752	陳榮仁
詎詮科技驗證顧問有限公司	SL2-IN-T-0128 : CNS14336-1(99年版) SL2-VA-T-0128 : CNS14408(93年版) SL2-A2-T-0128 : CNS 15364 (99年版)、CNS 15364 (102年版)	新北市林口區文化一路二段181號	02-26037288	楊育能
環球認證有限公司	SL2-IN-T-0129 : CNS 14336-1 (99年版) SL2-VA-T-0129 : CNS 14408 (93年版) SL2-LB-T-0129 : CNS 14335(88年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、 IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997) SL2-A1-T-0129 : CNS 3910(105年版) (第5節、第8.3節、第10節及第13節)、CNS 12625(101年版) (第5.4節、第5.7節及第11節)、CNS 13516(103年版) (第6.3節、第6.7節、第6.9節、第6.11節及第7.1.(i)節)、 CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-2(104年版)、CNS 60335-2-3(103年版)、CNS 60335-2-5(104年版)、CNS 60335-2-6(104年版)、CNS 60335-2-8(104年版)、CNS 60335-2-9(105年版)、CNS 60335-2-12(103年版)、CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、CNS 60335-2-15(103年版)、CNS 60335-2-23(104年版)、CNS 60335-2-29(105年版)、CNS 60335-2-30(104年版)、CNS 60335-2-32(104年版)、CNS 60335-2-55(104年版)、CNS 60335-2-59(104年版)、CNS 60335-2-61(104年版)、CNS 60335-2-65(104年版)、CNS 60335-2-74(104年版)、CNS 60335-2-80(104年版)、IEC 60335-2-15(2005-08)	新北市汐止區鄉長路2段146號	02-26426992	周得眾
群閱科技股份有限公司安規實驗室	SL2-IN-T-0130 : CNS 14336-1 (99年版) SL2-VA-T-0130 : CNS 14408 (93年版)	桃園市桃園區經國路9號10樓之2	03-3268282#118	邱春華
曄誠國際驗證股份有限公司	SL2-IN-T-0132 : CNS14336-1(99年版) SL2-VA-T-0132 : CNS14408(93年版) SL2-A2-T-0132 : CNS 15364 (99年版)、CNS 15364 (102年版)	台北市內湖區陽光街351號7樓	02-87523779#296	吳秉修

安盛國際驗證股份有限公司	SL2-IN-T-0134 : CNS 14336-1 (99年版)、CNS 14843-1 (93年版)、 CNS 14843-2 (93年版) SL2-VA-T-0134 : CNS14408(93年版) SL2-A2-T-0134 : CNS 15364 (99年版)、CNS 15364 (102年版)	台北市內湖區新湖一路155號3樓	02-77097777	陳世偉
博翰國際股份有限公司	SL2-IN-T-0135 : CNS14336-1 (99年版)、CNS 14843-1 (93年版)、 CNS 14843-2 (93年版) SL2-VA-T-0135 : CNS14408(93年版)	台北市北投區中央南路二段16-1號4樓	02-28939955 #606	王利銘
財團法人電信技術中心通訊與光電實驗室	SL2-IN-T-0136 : CNS14336-1(99年版) SL2-VA-T-0136 : CNS14408(93年版) SL2-A1-T-0136 : CNS 3765(94年版)、CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-2(104年版)、CNS 60335-2-3(103年版)、 CNS 60335-2-8(104年版)、CNS 60335-2-10(104年版)、 CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、 CNS 60335-2-15(103年版)、CNS 60335-2-23(104年版)、 CNS 60335-2-25 (105年版)、CNS 60335-2-31(104年版)、 CNS 60335-2-32 (104年版)、CNS 60335-2-55(104年版)、 CNS 60335-2-59(104年版)、CNS 60335-2-74(104年版)、 CNS 60335-2-80(104年版)、IEC 60335-2-2 (2004-11)、 IEC 60335-2-3(2005-01)、IEC 60335-2-8 (2005-10)、 IEC 60335-2-10(2002-10)、IEC 60335-2-13(2004-07)、 IEC 60335-2-14(2002-10)、IEC 60335-2-15(2005-08)、 IEC 60335-2-23 (2003-10)、IEC 60335-2-25(2005-06)、 IEC 60335-2-31(2002-10)、IEC 60335-2-32(2002-10)、 IEC 60335-2-55(2002-11)、IEC 60335-2-59 (2002-10)、 IEC 60335-2-74(2003-03)+am1(2006-04)、 IEC 60335-2-80(2004-03)	高雄市路竹區路科一路3號	07-6955001 #7129	張嘉軒
今慶科技股份有限公司	SL2-IN-T-0137 : CNS14336-1 SL2-VA-T-0137 : CNS14408	台北市內湖區瑞光路188巷58號6樓	02-66068877 #107	林倩
台灣檢驗科技股份有限公司可靠度實驗室	SL2-A2-T-0138 : CNS 15387 (104年版)、CNS 15424-1(104年版)、 CNS 15424-2(104年版)、CNS 15364 (102年版)	新北市五股區新北產業園區五權路31號	02-22993279 #3600	謝哲宏
財團法人台灣電子檢驗中心環境與可靠度實驗室	SL2-LB-T-0139 : CNS 15630(101年版) (電磁干擾除外) SL2-A2-T-0139 : CNS 15387(99年版)、CNS 15387(104年版)、 CNS 15424-1(100年版)、CNS 15424-1(104年版)、 CNS 15424-2(100年版)、CNS 15424-2 (104年版)、 CNS 15364(99年版)、CNS 15364 (102年版)	桃園市龜山區樂善里文明路29巷8號	03-3276152	蕭芬蘭

譯鈦科技股份有限公司	<p>SL2-A2-T-0140 : CNS 5422(95年版)、CNS 14816-2(93年版)、IEC 60669-1(2000)、IEC 60898-1(2003)、IEC 61008-1(2002)、IEC 61009-1(2003)</p> <p>SL2-A3-T-0140 : CNS 546(93年版)、CNS 679(87年版)、CNS 690(87年版)、CNS 690(105年版)、CNS 3199(83年版)、CNS 6556(73年版)、CNS 6797(80年版)、CNS 10314(72年版)、CNS 10741(93年版)、CNS 10917(85年版)、CNS 15767-1(103年版)、CNS 15767-2-5(103年版)、CNS 15767-2-7(105年版)、CNS 15872(105年版)、CNS 60799(105年版)、IEC 60227-1(1998)、IEC 60227-3(1997)、IEC 60227-5(2003)、IEC 60320-1(2001)、IEC 60799(1998)、IEC 60884-1(2002-06)、IEC 60884-2-5(1995)</p>	新北市汐止區大同路2段169巷66-1號	02-26419699	蕭辰緯
台灣檢驗科技股份有限公司安規實驗室	<p>SL2-IN-T-0141 : CNS 14336-1(99年版)、CNS 14843-1(93年版)、IEC 61558-1(2009)</p> <p>SL2-VA-T-0141 : CNS 14408(93年版)</p> <p>SL2-A1-T-0141 : CNS 3765(94年版)、CNS 3910(89年版) (第1.3節)、CNS 3910(105年版) (第5節、第8.3節、第10節及第13節)、CNS 12625(101年版) (第5.4節、第5.7節及第11節)、CNS 13516(103年版) (第6.3節、第6.7節、第6.9節、第6.11節及第7.1.(i)節)、CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-2(104年版)、CNS 60335-2-3(103年版)、CNS 60335-2-5(104年版)、CNS 60335-2-6(104年版)、CNS 60335-2-8(104年版)、CNS 60335-2-9(105年版)、CNS 60335-2-12(103年版)、CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、CNS 60335-2-15(103年版)、CNS 60335-2-17(104年版)、CNS 60335-2-23(104年版)、CNS 60335-2-25(105年版)、CNS 60335-2-29(105年版)、CNS 60335-2-30(104年版)、CNS 60335-2-31(104年版)、CNS 60335-2-32(104年版)、CNS 60335-2-43(104年版)、CNS 60335-2-55(104年版)、CNS 60335-2-59(104年版)、CNS 60335-2-65(104年版)、CNS 60335-2-74(104年版)、CNS 60335-2-80(104年版)、IEC 60335-2-2 (2004-11)、IEC 60335-2-3(2005-01)、IEC 60335-2-5 (2005-03)、IEC 60335-2-6(2005-04)、IEC 60335-2-8 (2005-10)、IEC 60335-2-9(2004-03)、IEC 60335-2-12 (2002-10)、IEC 60335-2-13(2004-07)、IEC 60335-2-14 (2002-10)、IEC 60335-2-15(2005-08)、IEC 60335-2-23 (2003-10)、IEC 60335-2-25(2005-06)、IEC 60335-2-30 (2004-09)、IEC 60335-2-31(2002-10)、IEC 60335-2-32 (2002-10)、IEC 60335-2-43(2002-10)、IEC 60335-2-55 (2002-11)、IEC 60335-2-59(2002-10)、IEC 60335-2-65 (2005-09)、IEC 60335-2-74(2003-03)+am1 (2006-04)、IEC 60335-2-80(2004-03)</p> <p>SL2-A2-T-0141 : CNS 15425-1 (104年版)</p>	新北市五股區新北產業園區五權路33號	02-22993279 #1468、1450	林建興 盧永文
財團法人工業技術研究院鋰電池安全測試實驗室	<p>SL2-A2-T-0142 : CNS 15387(99年版) CNS 15387(104年版)</p>	新竹縣竹東鎮中興路4段195號77館	03-5918273	吳育欣

德凱認證股份有限公司安規實驗室	SL2-IN-T-0144 : CNS 14336-1(99年版) SL2-VA-T-0144 : CNS 14408(93年版) SL2-LB-T-0144 : CNS 14335(88年版) (不包括防塵及有關 IPX1 至 IPX6 檢測項目)、IEC 60598-2-4(1997) SL2-A2-T-0144 : CNS 15364(102年版)	新竹縣竹東鎮中興路四段372-2號	03-5828001#3801	許資樺
志旭科技有限公司	SL2-IN-T-0145 : CNS 14336-1(99年版)	新北市板橋區和平路22號 B1	02-29516761#19	江志強
晶復科技股份有限公司	SL2-IN-T-0146 : CNS 14336-1(99年版) SL2-VA-T-0146 : CNS 14408(93年版)	桃園市八德區長安街140-1號	03-2710188#130	姚建福
廣益全球驗證有限公司	SL2-LB-T-0025 : CNS 14335(88年版)、CNS 15436(101年版)、CNS 15630(101年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-20(1998)	新北市中和區橋和路120號9樓之2	02-22480810	苑承勇
香港商漢德技術監督服務亞太有限公司台灣分公司測試實驗室-台中	SL2-IN-T-0147 : CNS14336-1(99年版)	台中市北區華信街89號4樓	04-22027929#207	石緯杰
穩得實業股份有限公司(穩得電性測試實驗室)	SL2-IN-T-0148 : CNS14336-1(99年版) SL2-VA-T-0148 : CNS 14408(93年版)	新北市新店區寶橋路188號6樓及6樓之1	02-29175770	馮樹文
亞崑認證服務有限公司	SL2-IN-T-0149 : CNS14336-1(99年版)、CNS14843-1 (93年版)、CNS14843-2 (93年版) SL2-VA-T-0149 : CNS 14408(93年版)	新北市中和區中山路二段448號5樓	02-22255988	吳如萍
香港商南德產品驗證顧問股份有限公司台灣分公司電子安全實驗室	SL2-IN-T-0150 : CNS 14336-1(99年版) SL2-VA-T-0150 : CNS 14408(93年版) SL2-LB-T-0150 : CNS 14335(88年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4 (1997)、IEC 60598-2-20(1998) SL2-A2-T-0150 : CNS 15364(102年版)	臺北市北投區中央南路2段37號7樓	02-28986818#809	何承融

全威驗證科技有限公司	SL2-IN-T-0151 : CNS14336-1(99年版)、CNS14843-1 (93年版)、 CNS14843-2 (93年版) SL2-VA-T-0151 : CNS 14408(93年版) SL2-LB-T-0151 : CNS 14335(88年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、 IEC 60598-2-2(1979)(1997)、 IEC 60598-2-4(1997)	新北市新莊區瓊林路11號之2	02-82011888	王隆益
倍科檢驗科技有限公司	SL2-IN-T-0152 : CNS14336-1(99年版) SL2-VA-T-0152 : CNS 14408(93年版)	新北市汐止區大同路二段169巷70號	02-26476898	蔡育竹
昱鼎技術股份有限公司	SL2-IN-T-0154 : CNS14336-1(99年版)	新北市中和區板南路671號16樓	02-82213685	林瓊如
香港商加美國際驗證股份有限公司台灣分公司	SL2-IN-T-0155 : CNS14336-1(99年版)	桃園市龜山區復興三路26號	02-27987123	陳音嵐
台灣華測檢測技術有限公司汐止營業所	SL2-IN-T-0156 : CNS14336-1(99年版) SL2-VA-T-0156 : CNS 14408(93年版) SL2-A2-T-0156 : CNS 15364(102年版)	新北市汐止區大同路二段125號10樓	02-86926598	郭志強
安捷檢測有限公司	SL2-IN-T-0157 : CNS14336-1(99年版) SL2-VA-T-0157 : CNS 14408(93年版)	新北市新店區寶橋路156號2樓	02-29121160	劉文正
暉信科技有限公司	SL2-IN-T-0158 : CNS14336-1(99年版) SL2-VA-T-0158 : CNS 14408(93年版)	新北市汐止區大同路三段262號七樓	02-77297707#15	郭心怡
財團法人台灣電子檢驗中心結構特性安全研究實驗室	SL2-A4-T-0159 : CNS 1056(100年版)、CNS 1057(90年版)、 CNS 3618(81年版)、CNS 14400(101年版)	新北市林口區文化三路二段555號	02-26023052#18	古元富
正修科技大學電機科技中心環境與可靠度實驗室	SL2-LB-T-0160 : CNS 14335(88年版)、CNS 15436(101年版)、 CNS 15630(101年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、 IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、 IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)	高雄市鳥松區澄清路840號	07-7337383	陳幸豐

經濟部標準檢驗局國內電磁相容指定試驗室名單（至115年3月13日）

List of EMC Domestic Testing Laboratories Recognized by the BSMI

(Last updated date: March 13 2026)

	試驗室名稱 Laboratory name	認可領域代號及認可範圍 Laboratory code and Scope	地址 Address	電話 Phone number	聯絡人 Contact
1	財團法人台灣商品檢測驗證中心電磁相容實驗室 Taiwan Testing and Certification Center EMC Testing Laboratory	SL2-IS-E-0001:CNS 13803(92年版) SL2-IN-E-0001:CNS 13438(95年版)、CNS 14757-2(99年版)、CNS 15936(105年版)(含遙控無人機)、CNS 16197 (112年版)(含遙控無人機)、CNS 14674-2(112年版)(含遙控無人機) SL2-R1/R2-E-0001:CNS 13439(93年版)、CNS 15936(105年版) SL2-A1-E-0001:CNS 13783-1(93年版)(102年版) SL2-A2-E-0001:: CNS 15511-21-2(110年版) 、CNS 14674-1(112年版) 、CNS 14674-2(112年版) 、CNS14674-3(111年版) 、CNS 14674-4(112年版) SL2-L1-E-0001:CNS 14115(93年版)(98年版)(105年版)、CNS 15630(101年版)(108年版)	桃園市龜山區文明路29巷8號 No.8, Lane 29, Wenming Rd., Guishan Dist., Taoyuan City 33383, Taiwan, R.O.C.	(03) 3280026-272 +886-3-3280026-272 (以下為聯絡人資訊) 03-328-0026#602 jamescheng@etc.org.tw	廖○寅 P○○I Liao 鄭○文 (聯絡人)
2	敦吉檢測科技股份有限公司電磁相容部 Audix Technology Corporation EMC Department	SL2-IS-E-0004: CNS 13803(92年版、107年版) SL2-IN-E-0004: CNS 13438(95年版)、CNS 14757-2(99年版)、CNS 15936(105年版)(含遙控無人機)、CNS 16197 (112年版)(含遙控無人機)、CNS 14674-2(112年版)(含遙控無人機) SL2-R1/R2-E-0004: CNS 13439(93年版)、CNS	新北市林口區忠福路491號 No. 491, Zhongfu Rd., Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan (R.O.C.)	(02) 2609-2133 +886-2-26092133 leon@audixtech.com	劉○煌 L○○n Liu

		15936(105年版) SL2-A1-E-0004: CNS 13783-1(93年版)(102年版) SL2-L1-E-0004: CNS 14115(93年版)(98年版)(105年版)			
3	程智科技股份有限公司 新店實驗室 Compliance Certification Services Xindian Lab Inc.	SL2-IS-E-0005: CNS 13803(92年版、107年版) SL2-IN-E-0005: CNS 13438(95年版)、CNS 14757-2(99年版)、CNS 15936(105年版) SL2-R1/R2-E-0005: CNS 13439(93年版)、CNS 15936(105年版) SL2-A1-E-0005: CNS 13783-1(93年版、102年版)	新北市新店區中生路163-1號 No. 163-1, Jhongsheng Rd., Xindian Dist., New Taipei City, 23151 Taiwan.	(02) 22170894 # 3866 +886-2-22170894 # 3866 Sam.Hu1 @sgs.com	蔣○忠 V○○○○e Chiang 胡○德 (聯絡人)
4	律安科技股份有限公司 Global EMC Standard Tech Corp.	SL2-IS-E-0006 : CNS 13803 (107年版) SL2-IN-E-0006 : CNS 13438 (95年版)、CNS 15936 (105年版) SL2-R1/R2-E-0006 : CNS 13439 (93年版)、CNS 15936(105年版) SL2-L1-E-0006 : CNS 14115 (93年版)、CNS 14115 (98年版)	新北市林口區寶斗厝坑3號 No.3, Baodoucuo keng, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan (R.O.C.)	(02) 26035321 +886-2-26035321	施○偉 張○枝 Sh○○○n Chang
5	中華電信股份有限公司 電信研究院測試中心 Telecom Laboratories/ Chunghwa Telecom Co., Ltd. Testing Laboratory	SL2-IN-E-0007 : CNS 13438 (95年版)、CNS 15936 (105年版)	桃園市楊梅區電研路99號 No. 99, Dianyan Rd., Yangmei Dist., Taoyuan City, Taiwan (R. O. C.)	+886-3-4245395 ben_lin@cht.com.tw	林○盛
6	東研信超股份有限公司 BTL Inc.	SL2-IS-E-0008 : CNS 13803(92年版)、CNS 13803(107年版) SL2-IN-E-0008 : CNS 13438 (95年版)、CNS 15936(105年版)(含遙控無人機)、CNS 16197 (112年版)(含遙控無人機)、CNS 14674-2(112年版)(含遙控無人	台北市內湖區舊宗路二段171巷18號 No.18, Ln. 171, Sec. 2, Jiuzong Rd.,	02-26418198 +886-2-26418198	邱○俊 J○○○○ie Chiu

		機) SL2-R1/R2-E-0008 : CNS 13439 (93年版)、CNS 15936 (105年版) SL2-A1-E-0008 : CNS 13783-1 (93年版)、CNS 13783-1 (102年 版)	Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)		
7	英業達股份有限公司 桃園廠電磁相容實驗室 Inventec Corporation Taoyuan EMC Laboratory	SL2-IN-E-0009:CNS 13438(95 年版)、CNS 15936(105年版)	桃園市 33547大溪 區仁和路二 段349號 No. 349, Section 2, Jen-Ho Road, 33547 Tachi District, Taoyuan, Taiwan	(03) 3900000 #22493 +886-3- 3900000 #22493	陳○榮 林○娟 J○○e Lin
8	耕興股份有限公司電 磁相容及無線通信實 驗室 Sporton International Inc. EMC & Wireless Communications Laboratory	SL2-IS-E-0012: CNS 13803(92 年版) SL2-IN-E-0012: CNS 13438(95 年版)、CNS 15936(105年版) SL2-R1/R2-E-0012: CNS 13439(93年版)	桃園市龜山 區華亞1路 52號 No.52, Huaya 1st Rd., Guishan Dist., Taoyuan City 333, Taiwan (R.O.C.)	(03) 270- 8121 +886-3- 2708121	陳○賜 A○○x Chen
9	翔智科技股份有限公 司龍潭實驗室 International Standards Laboratory Corp. LT Lab.	SL2-IS-E-0013: CNS 13803(92 年版、107年版) SL2-IN-E-0013: CNS 13438(95 年版)、CNS 15936(105年版)(含 遙控無人機)、CNS 16197 (112 年版)(含遙控無人機)、CNS 14674-2(112年版)(含遙控無人 機) SL2-R1/R2-E-0013:CNS 13439(93年版)、CNS 15936(105年版) SL2-L1-E-0013: CNS 14115(93 年版)、CNS 14115(98年版)、	桃園市龍潭 區新和路 180巷120號 No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd., Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan, R.O.C.	03-263- 8888 #38800→ 38833 +886-3- 263-8888 #38800→ 38833 ISLLAB@ isl.com.tw	鄭○陽、

		CNS 14115(105年版)			
10	麥斯萊特科技股份有限公司(麥斯萊特測試實驗室) Max Light Technology Testing Lab.	SL2-IN-E-0017 : CNS 13438 (95年版)、CNS 15936(105年版) SL2-R1-E-0017: CNS 15936(105年版)。 SL2-R2-E-0017: CNS 15936(105年版)。	新北市石碇區十八重溪74-4號 No.74-4, Shibachong Xi, Shiding Dist., New Taipei City 223, Taiwan (R.O.C.)	+886-2-86471898 brian@mlt-lab.com.tw	游○章
11	律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc.	SL2-IS-E-0021: CNS 13803(92年版)、CNS 13803(107年版) SL2-IN-E-0021: CNS 13438(95年版)、15936(105年版) SL2-R1-E-0021: CNS 13439(93年版)、CNS 15936(105年版)。 SL2-R2-E-0021: CNS 13439(93年版)、 CNS15936(105年版) SL2-A1-E-0021: CNS 13783-1(93年版)、CNS 13783-1 (102年版) SL2-L1-E-0021: CNS 14115(93年版)、CNS 14115(98年版)、 CNS 14115(105年版)	桃園市中壢區山東里山下8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd.,Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	(03) 498-7684 +886-3-4987684	何○揚 Jo○○○ on Ho
12	弘安科技股份有限公司(弘安科技電磁相容實驗室) Hong An Technology EMC Laboratory	SL2-IS-E-0023 : CNS 13803 (92年版)、CNS 13803 (107年版) SL2-IN-E-0023 : CNS 13438 (95年版)、CNS 15936 (105年版) SL2-R1/R2-E-0023 : CNS 13439 (93年版)、CNS 15936(105年版) SL2-A1-E-0023 : CNS 13783-1 (93年版)、CNS 13783-1(102年版) SL2-L1-E-0023 : CNS 14115 (93年版)、CNS 14115 (98年版) CNS 14115 (105年版)	新北市林口區瑞平里瑞樹坑15號之1 No.15-1, Cweishus Keng, Cweipin Village, Linkou, New Taipei City, Taiwan, R. O. C	(02) 2603-0362#20 +886-2-26030362	楊○泰
13	全國公證檢驗股份有限公司新竹實驗室	SL2-IS-E-0024: CNS 13803(107年版) SL2-IN-E-0024: CNS 14757-	新竹市香山區牛埔南路	02-66022888 #750、	吳○穎 史○瑛

	Intertek Testing Services Taiwan Ltd. Hsinchu Laboratory	2(99年版)、CNS 14757-2(108年版)、 SL2-R1/R2-E-0024: CNS 13439(93年版)、 CNS15936(105年版) SL2-A1-E-0024: CNS 13783-1(93年版、102年版) SL2-L1-E-0024: CNS 14115(93年版、98年版、105年版)	246巷17號 No.17, Ln. 246, Niupu S. Rd., Xiangshan Dist., Hsinchu City 300075, Taiwan (R.O.C.)	702 +886-2-66022888 #750、702 (以下為聯絡人資訊) (02)6602 2750 Lily.shih@intertek.com	(聯絡人)
14	宇海科技股份有限公司(宇海科技頂福實驗室) InterOcean EMC Technology Tin-Fu Laboratory	SL2-IN-E-0026: CNS 13438(95年版)、CNS 15936(105年版) SL2-R1/R2-E-0026: CNS 13439(93年版)、CNS 15936(105年版) SL2-L1-E-0026: CNS 14115(93年版、98年版、105年版)	新北市林口區頂福里1鄰5-2號 No. 5-2, Lin 1, Tin-Fu, Lin-Kou Dist., New Taipei City, Taiwan 244, R.O.C.	02-26006861 +886-2-26006861	蔡○遠 黃○雄 M○○e Huang
15	金屬工業研究發展中心電磁相容實驗室 Metal Industries Research & Development Center EMC Lab.	SL2-IS-E-0029: CNS 13803(92年版) SL2-IN-E-0029: CNS 13438(95年版)、CNS 15936(105年版) SL2-R1-E-0029: CNS 13439(93年版)、CNS 15936(105年版) SL2-A1-E-0029: CNS 13783-1(93年版)、CNS 13783-1 (102年版) SL2-L1-E-0029: CNS 14115(93年版、98年版、105年版)	407台中市工業區37路25號 No. 25, 37th Road, Industrial Park, 407 Taichung, Taiwan, R. O. C.	04-23502169 #703 +886-4-23502169 #703 jacky@mail.mirdc.org.tw	何○平 陳○賢 (聯絡人) Ch○○g-Hsien Chen
16	財團法人精密機械研究發展中心(智慧化機電檢測實驗室) Precision Machinery Research & Development Center Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory	SL2-IS-E-0030: CNS 13803(107年版) SL2-A1-E-0030: CNS 13783-1(93年版)、CNS 13783-1 (102年版) [暫時停權]	台中市西屯區協和里工業區37路27號 No.27, 37th Rd., Taichung Industrial Park, Taichung	04-23599009 (338) +886-4-23599009 #312	謝○欣 (副處長) Tim

			City 407, Taiwan (R.O.C.)		
17	中研科技股份有限公司 Central Research Technology Co.	SL2-IS-E-0033: CNS 13803(92 年版)、CNS 13803(107年版) SL2-IN-E-0033: CNS 13438(95 年版)、CNS 14757-2(99年版)、 CNS 15936(105年版) SL2-R1/R2-E-0033: CNS 13439(93年版)、CNS 15936(105年版) SL2-A1-E-0033: CNS 13783- 1(102年版) SL2-L1-E-0033: CNS 14115(93 年版、98年版)	台北市中山 區撫順街41 巷11號 11, Lane 41, Fushuen St., Jungshan Chiu, Taipei City 104, Taiwan	02-2587- 2719#243 1 cyc@crc- lab.com	簡○智 Yin-Chih C○○○n
18	財團法人台灣商品檢 測驗證中心 台南電 磁相容/安規實驗室 Taiwan Testing and Certification Center EMC/SAFETY Laboratory, Tainan	SL2-A1-E-0034: CNS 13783- 1(93年版、102年版) SL2-L1-E-0034: CNS 14115(93 年版、98年版)	台南市安平 工業區新和 二路5號 No.5 Hsin Ho 2 Rd.,An Pin Industrial Park,Tainan Taiwan,R.O. C	(06)- 2925787# 12 +886-6- 2925787# 12	王○天 St○○○ n Wang
19	財團法人台灣商品檢 測驗證中心林口實驗 室 Taiwan Testing and Certification Center Linkou Testing Lab	SL2-IS-E-0035 : CNS 13803 (92年版)、CNS 13803 (107年 版) SL2-IN-E-0035 : CNS 13438 (95年版)、CNS 14757-2 (99年 版)、CNS 15936(105年版) SL2-R1/R2-E-0035 : CNS 13439 (93年版)、CNS 15936(105年版) SL2-A1-E-0035 : CNS 13783-1 (93年版)、CNS 13783-1 (102年 版) SL2-A2-E-0035: CNS 15511-21-2(110年版) 、CNS 14674-1(112年版) 、CNS 14674-2(112年版) 、CNS14674-3(111年版) 、CNS 14674-4(112年版)	新北市林口 區頂福里5 鄰34號 No.34, Lin 5. Dingfu, Linkou Dist., New Taipei City, Taiwan, 24442, R.O.C.	02- 26023052 #18 +886-2- 26023052 #18	古○富 An○○○ son Ku

		SL2-L1-E-0035 : CNS 14115 (93年版)、CNS 14115 (98年版)、CNS 14115 (105年版)			
20	財團法人台灣大電力研究試驗中心(觀音安規及電磁相容測試實驗室) Taiwan Electric Research & Testing Center Guanyin Safety and EMC Testing Laboratory	SL2-IS-E-0036 : CNS 13803 (92年版) SL2-IN-E-0036 : CNS 13438 (95年版)、CNS 14757-2 (99年版)、CNS 15936 (105年版) SL2-R1/R2-E-0036 : CNS 13439 (93年版)、CNS 15936 (105年版) SL2-A1-E-0036 : CNS 13783-1 (93年版)、CNS 13783-1 (102年版) SL2-A2-E-0036:: CNS 15511-21-2(110年版) 、 CNS 14674-1(112年版) 、 CNS 14674-2(112年版) 、 CNS14674-3(111年版) 、 CNS 14674-4(112年版) SL2-L1-E-0036 : CNS 14115 (93年版)、CNS 14115 (98年版) CNS 14115 (105年版)	桃園市觀音區草漯村榮工南路6-6號 No.6-6, Ronggong S. Rd., Caota Village, Guanyin District, Taoyuan City 328, Taiwan, R.O.C.	03-4839090#7102 +886-3-4839090#7102	蘇○一 葉○明 Ji○○y Yeh
21	程智科技股份有限公司台南實驗室 Compliance Certification Services Inc. Tainan Laboratory	SL2-IS-E-0039 : CNS 13803 (92年版) SL2-IN-E-0039 : CNS 13438 (95年版)、CNS 14757-2(99年版)、 CNS 15936(105年版) SL2-R1/R2-E-0039 : CNS 13439(93年版)、CNS 15936(105年版) SL2-A1-E-0039 : CNS 13783-1(93年版)、CNS 13783-1(102年版) SL2-L1-E-0039 : CNS 14115(93年版)、CNS 14115 (98年版)、	台南市仁德區中正路三段523巷168號 No. 168, Ln. 523, Sec. 3, Zhongzheng Rd., Rende Dist., Tainan City 717017, Taiwan	(06)-5802201#6301 +886-6-58022501#6301 shelley.chen1@sgs.com	陳○詩 吳○原 J○○○r Wu

		CNS 14115 (105年版)			
22	今慶科技股份有限公司 Worldwide Testing Services (Taiwan) Co., Ltd.	SL2-IS-E-0044 : CNS 13803 (92年版)、CNS 13803 (107年版) SL2-IN-E-0044 : CNS 13438 (95年版)、CNS 15936 (105年版) SL2-R1/R2-E-0044 : CNS 13439 (93年版)、CNS 15936 (105年版) SL2-A1-E-0044 : CNS 13783-1 (93年版)、 CNS 13783-1 (102年版) SL2-L1-E-0044 : CNS 14115 (93年版)、CNS 14115 (98年版) CNS 14115 (105年版)	(1)台北市內湖區瑞光路188巷58號6樓 6F, No. 58, Lane 188, Ruey-Kuang Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.) (2)新北市汐止區八連路一段99號 No. 99, Sec. 1, Balian Rd., Xizhi Dist., New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)	02-66068877 #107 +886-2-66068877 #107 jessica@wts-lab.com	林○ R○○ Kao
23	環球認證有限公司 Global Certification Corp.	SL2-IS-E-0045 : CNS 13803 (92年版)、CNS 13803 (107年版) SL2-IN-E-0045 : CNS 13438 (95年版)、CNS15936(105年版) SL2-R1/R2-E-0045 : CNS 13439 (93年版)、 CNS15936(105年版) SL2-A1-E-0045 : CNS 13783-1 (93年版)、 CNS 13783-1 (102年版) SL2-L1-E-0045 : CNS 14115 (93年版)、CNS 14115 (98年版)、CNS 14115 (105年版)	新北市汐止區鄉長路2段146號 No.146, Sec. 2, Xiangzhang Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)	02-26426992 +886-2-26426992 adam@gcc.tw	周○眾 A○○m Chou
24	財團法人電信技術中心通訊與光電實驗室 Telecom Technology Center Communication and Photovoltaic Laboratory	SL2-IS-E-0047 : CNS 13803 (92年版)、CNS 13803 (107年版) SL2-IN-E-0047 : CNS 13438 (95年版)、CNS15936 (105年版) SL2-R1/R2-E-0047 : CNS 13439 (93年版)、CNS15936	高雄市路竹區路科一路3號 No.3, Luke 1st RD., Luzhu Dist., Kaohsiung	07-6277129 +886-7-6277129 07-	張○軒 陳○言 (聯絡人)

		(105年版) SL2-A1-E-0047 : CNS 13783-1 (102年版) SL2-L1-E-0047 : CNS 14115(93 年版)、CNS 14115(98年版)、 CNS 14115(105年版)	City 821, Taiwan (R.O.C.).	6277004 (聯絡人) Arisa.che n@ttc.org .tw (聯絡人)	
25	香港商立德國際商品 試驗有限公司桃園分 公司新竹實驗室 Bureau Veritas Consumer Products Services (Hong Kong) Limited, Taoyuan Branch	SL2-IS-E-0048 : CNS 13803 (92 年版)、CNS13803(107年版) SL2-IN-E-0048 : CNS 13438 (95年版)、CNS 15936(105年版) SL2-R1/R2-E-0048 : CNS 13439 (93年版)、CNS 15936(105年版)	新竹市科學 工業園區力 行一路1號 E-2 E-2, No.1, Li Hsin 1st Road, Hsinchu Science Park, Hsinchu City, Taiwan (R.O.C.)	(03)2600 884 richard.ch en@tw.bu reauverita s.com	陳○隆
26	香港商立德國際商品 試驗有限公司桃園分 公司林口實驗室 Bureau Veritas Consumer Products Services (Hong Kong) Limited, Taoyuan Branch Lin Kou Laboratories	SL2-IS-E-0049 : CNS 13803 (92年版)、CNS13803(107年版) SL2-IN-E-0049 : CNS 13438 (95年版)、CNS 14757-2 (99年 版)、 CNS 15936 (105年版) SL2-R1/R2-E-0049 : CNS 13439 (93年版)、CNS 15936 (105年版)(含遙控無人機)、 CNS 14674-2 (112年版)(含遙控 無人機)、CNS 16197 (112年版) (含遙控無人機) SL2-A1-E-0049 : CNS 13783-1 (93年版)、CNS 13783-1 (102年 版) SL2-L1-E-0049 : CNS 14115 (93年版)、CNS 14115 (98年版)	新北市林口 區嘉寶里14 鄰47-2號 No. 47-2, 14th Ling, Chia Pau Vil., Lin Kou Dist., New Taipei City, Taiwan (R.O.C)	03- 2600884 richard.ch en@bure auveritas. com +886-3- 3183232# 1884	陳○隆 (聯絡人) 林○斌 E○○c Lin
27	歐陸電子通訊檢測股 份有限公司 Eurofins E&E Wireless Taiwan Co., Ltd.	SL2-IS-E-0051: CNS 13803(92 年版)、CNS 13803(107年版) SL2-IN-E-0051: CNS 13438(95 年版)、CNS 15936(105年版)(含 遙控無人機)、CNS 16197 (112 年版)(含遙控無人機)、CNS 14674-2(112年版)(含遙控無人	桃園市八德 區長安街 140-1號 No.140- 1,Changan Street,Bade	03- 2710188# 8624 kevin.yao @cpt.eur	姚○福

		機) SL2-R1/R2-E-0051: CNS 13439(93年版)、 CNS15936(105年版) SL2-L1-E-0051: CNS 14115(93 年版、98年版、105年版)	District, Taoyuan City 33465, Taiwan (R.O.C.)	ofinsasia.com	
28	世騰電子科技股份有限公司測試實驗室 Cerpass Technology Corporation Test Laboratory	SL2-IS-E-0054: CNS 13803(92 年版)、CNS 13803(107年版) SL2-IN-E-0054: CNS 13438(95 年版)、 CNS 15936(105年版)(含遙控無人機)、 CNS 16197(112年版)(含遙控無人機)、CNS 14674-2(112年 版)(含遙控無人機) SL2-R1/R2-E-0054: CNS 13439(93年版)、CNS 15936(105年版) SL2-A1-E-0054: CNS 13783- 1(102年版)、CNS 13783-1(93年 版) SL2-L1-E-0054: CNS 14115(93 年版)、CNS 14115(98年版)、 CNS 14115 (105年版)	桃園市蘆竹區聯福街2巷10號 No.10, Lane 2, Lianfu Street, Luzhu District, Taoyuan City 33848, Taiwan (R.O.C.)	03-3226888#1810 #886-3-3226888#1810 benw@cerpass.com.tw	王○斌 (聯絡人) 周○隆 A○○on Chou
29	亞信檢測科技股份有限公司 Action Technology Patent Co., Ltd.	SL2-IS-E-0056: CNS 13803(92 年版)、CNS 13803(107年版) SL2-IN-E-0056: CNS 13438(95 年版)、CNS 15936(105年版) SL2-R1/R2-E-0056: CNS 13439(93年版)、CNS 15936(105年版) SL2-A1-E-0056: CNS 13783-1 (93年版)、CNS 13783-1(102年 版) SL2-L1-E-0056: CNS 14115(93 年版)、CNS 14115(98年版)、 CNS 14115(105年版)	新北市萬里區雙興里太和10-2號 No.10-2, Taihe, Wanli Dist., New Taipei City 207, Taiwan (R.O.C.)	02-24929458#206 +886-2-24929458#206	江○航 顏○鵬 H○○k Yen
30	全球檢測股份有限公司電磁相容與無線通訊實驗室 International Certification Corporation EMC and Wireless Communication	SL2-IS-E-0059 : CNS 13803 (92 版)、CNS 13803 (107年版) SL2-IN-E-0059 : CNS 13438 (95 版)、CNS 15936 (105年版) SL2-R1/R2-E-0059 : CNS 13439 (93年版)、CNS 15936(105年版) SL2-A1-E-0059 : CNS 13783-1 (102年版)	桃園市龜山區文三三街6巷3-1號 No.3-1, Lane 6, Wen San 3rd St., Kwei Shan Dist., Tao	03-2718629#8620 +886-2-2718629#8620	莊○正 張○祺 C○○y Chang

	Laboratory		Yuan City 33381, Taiwan (R.O.C.)		
31	毅豐光電股份有限公司燈具實驗室 Photometric Solution International Ltd. Light laboratory	SL2-L1-E-0060:CNS 14115(93年版、98年版、105年版)	臺南市安南區科技一路5號2樓 2F, No. 5, Keji 1st Rd., Annan Dist., Tainan City, Taiwan (R.O.C.)	06-2568831 +886-6-2568831	黃筑偉 莊國強 Ch○○ ng Kuo Ch○○ ng
32	德凱認證股份有限公司林口實驗室 DEKRA TESTING AND CERTIFICATION CO., LTD. Lin Kou Laboratory	SL2-IS-E-0061 : CNS 13803 (92年版) 、CNS 13803 (107年版) SL2-IN-E-0061 : CNS 13438 (95年版) 、CNS 15936 (105年版) (含遙控無人機) 、CNS 14674-2 (112年版)(含遙控無人機) 、 CNS 16197 (112年版) (含遙控無人機) SL2-R1/R2-E-0061 : CNS 13439 (93年版) 、CNS 15936(105年版) SL2-A1-E-0061 : CNS 13783-1 (102年版)	新北市林口區瑞平里瑞樹坑5-22號 No.5-22, Ruishukeng, Linkou Dist., New Taipei City 24451, Taiwan, R.O.C.	02-86013788 # 7331 +886-2-86013788 #7331 tony.hsieh@dekra.com	謝○樑 林○書 Vi○○ent Lin
33	德凱認證股份有限公司新竹實驗室 DEKRA TESTING AND CERTIFICATION CO., LTD. Hsin Chu Laboratory	SL2-IS-E-0062: CNS 13803(92年版) 、CNS 13803(107年版) SL2-IN-E-0062: CNS 13438(95年版) 、CNS 15936(105年版) SL2-R1/R2-E-0062: CNS 13439(93年版) 、CNS 15936(105年版) SL2-A1-E-0062: CNS 13783-1(93年版、102年版) SL2-L1-E-0062:CNS 14115(93年版、98年版、105年版)	新竹縣竹東鎮中興路四段372-2號 No.372-2, Sec. 4, Zhongxing Rd., Zhudong Township, Hsinchu County 310, Taiwan, R.O.C.	03-5828001 +886-3-5828001	陳○元 王○霆 R○y W ○ng
34	神雲科技股份有限公司(神雲科技電磁相容實驗室) MITAC	SL2-IN-E-0063: CNS 13438(95年版) 、CNS 15936(105年版)	桃園市龜山區文化二路200號 No.200,	(03)3962888#1830 傳真:	劉○誠 Ti○○n Liu

	COMPUTING TECHNOLOGY CORPORATION MITAC EMC LAB		Wen Hwa 2nd Rd., Kuei Shan Dist., Taoyuan City 33383, Taiwan	03- 3276328 titan.liu@ mitacom puting.co m	
35	暉信科技有限公司 WH Technology Corp.	SL2-IS-E-0065: CNS 13803(92年版)、CNS 13803(107年版) SL2-IN-E-0065: CNS 13438(95年版)、CNS 15936(105年版) SL2-R2-E-0065: CNS 13439(93年版)、CNS 15936(105年版) SL2-A1-E-0065: CNS 13783-1(102年版)	新北市汐止 區大同路三 段262號七 樓 7F., No.262, Sec. 3, Datong Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)	02- 77297707 #15 +886-2- 77297707 #15 ely@gtest .tw	郭○怡 Ely ○○○
36	正修科技大學電機科 技中心環境與可靠度 實驗室 Cheng Shiu University Environmental & Reliability Testing Laboratory, Electrical Technology Center	SL2-L1-E-0069:CNS 14115(93 年版、98年版)	高雄市鳥松 區澄清路 840號 No.840, Chengcing Rd., Niaosong Dist., Kaohsiung City 83347, Taiwan (R.O.C.)	07- 7337383 +886-7- 7337383	陳○豐 王○明 C○i○- Ming Wang
37	廣益全球驗證股份有 限公司 Great One Global Certification Co., Ltd.	SL2-L1-E-0070:CNS 14115(93 年版、98年版、105年版)	新北市中和 區橋和路 120號9F-2 9F-2, No.120, Qiaoh Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan	02- 22480810 # 106	苑○勇
38	台灣檢驗科技股份有 限公司電磁相容實驗 室	SL2-IS-E-0071 : CNS 13803 (92年版)、CNS 13803 (107年 版) SL2-IN-E-0071 : CNS 13438	桃園市龜山 區科技一路 2號	(02)2299 3279- 1778 (以下為聯	吳○鎮 李○忠

	SGS Taiwan Ltd. Electromagnetic Compatibility Lab	(95年版)、CNS 15936 (105年 版)(含遙控無人機)、CNS 14674-2(112年版)(含遙控無人 機)、CNS 16197(112年版)(含 遙控無人機) SL2-R1/R2-E-0071 : CNS 13439 (93年版)、CNS 15936(105年版) SL2-A1-E-0071 : CNS 13783-1 (93年版)、CNS 13783-1 (102年 版) SL2-L1-E-0071 : CNS 14115 (93年版)、CNS 14115 (98年版) CNS 14115 (105年版)	No.2, Keji 1st Rd., Guishan District, Taoyuan City, Taiwan 333	絡人資訊) (02)2299 3279#171 1 Miller.li@ sus.com	(聯絡人)
39	耕興股份有限公司新 華實驗室 Sporton International Inc. Hsinhua Laboratory	SL2-IS-E-0072: CNS 13803(107 年版) SL2-IN-E-0072: CNS 13438(95 年版)、CNS 15936 (105年 版)(含遙控無人機)、CNS 14674-2(112年版)(含遙控無人 機)、CNS 16197(112年版)(含 遙控無人機) SL2-R1/R2-E-0072:CNS 13439(93年版)、CNS 15936(105年版)	桃園市龜山 區華亞1路 52號 No.52, Huaya 1st Rd., Guishan Dist., Taoyuan City 333, Taiwan (R.O.C.)	(03) 270- 8121 +886-3- 2708121 alex@spo rton.com.t w	陳○賜 A○○x Chen
40	耕興股份有限公司新 竹實驗室 Sporton International Inc. Hsinchu Laboratory	SL2-IN-E-0074: CNS 13438(95 年版)、CNS 15936(105年版)	新竹縣竹北 市博愛街 724巷8號 No.8, Ln. 724, Bo'ai St., Zhubei City, Hsinchu County 302010, Taiwan (R.O.C.)	(03) 270- 8121 +886-3- 2708121	陳○賜 A○○x Chen
41	倍科檢驗科技有限公 司新北實驗室 Bay Compliance Laboratories Corp.	SL2-IS-E-0076 : CNS 13803 (92年版)、CNS 13803 (107年 版) SL2-IN-E-0076 : CNS 13438 (95年版)、CNS15936(105年版) SL2-R1/R2-E-0076 : CNS	新北市汐止 區大同路二 段169巷70 號 No. 70, Ln.	02- 26476898 #2260 02-2647- 6898#220	吳○裕 蔡○展

	New Taipei Laboratory	13439 (93年版)、 CNS15936(105年版) SL2-A1-E-0076 : CNS 13783-1(102年版)	169, Sec. 2, Datong Rd., Xizhi Dist., Taipei City 2 Taiwan (R.O.C.)	4 Ngimmy.ts ai@baclcorp.com	
42	香港商南德產品驗證顧問股份有限公司台灣分公司 TUV SUD Asia Ltd. Taiwan Branch	SL2-IS-E-0077 : CNS 13803(92年版)、CNS 13803(107年版) SL2-IN-E-0077 : CNS 13438(95年版)、CNS 15936(105年版) SL2-R1/R2-E-0077 : CNS 15936(105年版) SL2-A1-E-0077 : CNS 13783-1(93年版)、CNS 13783-1(102年版) SL2-L1-E-0077 : CNS 14115(93年版)、CNS 14115(98年版)、CNS 14115(105年版)	台北市北投區中央南路二段37號7樓 7F.,NO.37,Sec.2,Zhongyong S.Rd.,Beitou District,Taipei City 11270,R.O.C Taiwan	02-28986127 201 tay-lor.ho@tvsud.com	何○融
43	程智科技股份有限公司五股電磁相容實驗室 Compliance Certification Services Inc. Wugong EMC Laboratory	SL2-IS-E-0078 : CNS 13803(107年版) SL2-IN-E-0078 : CNS 13438(95年版)、 CNS 15936(105年版) (含遙控無人機) SL2-R1/R2-E-0078 : CNS 15936(105年版)	新北市五股區五工路139號 No.139, Wugong Rd., Wugong Dist., New Taipei City 248016, Taiwan.	02-22999720 #1554 Hank.lee@sgs.com	李○江
44	京鴻檢驗科技股份有限公司電氣機具檢測實驗室 Jing Hong Examine Technology CO., Ltd Electronic and Electric Products Testing Laboratory	SL2-L1-E-0079 : CNS 14115(93年版)、CNS 14115(105年版)、	雲林縣二崙鄉尖厝崙170號(通訊地址，無測試項目)) No.170, Jiancuolun, Erlun Township, Yunlin County 649, Taiwan (R.O.C.)	(05)598-9662 service@jhet.com.tw	陳○龍

			雲林縣西螺鎮福田里社口68-160號3樓3-2區(延伸測試場地)		
45	<p>台達電子工業股份有限公司品質測試實驗室</p> <p>DELTA ELECTRONICS, INC. Quality Testing Laboratories</p>	<p>SL2-IS-E-0080 : CNS 13803 (92年版)、 CNS 13803 (107年版)</p> <p>SL2-IN-E-0080 : CNS 13438 (95年版)、 CNS 15936 (105年版)</p> <p>SL2-A1-E-0080 : CNS 13783-1 (93年版)、 CNS 13783-1 (102年版)</p> <p>SL2-L1-E-0080 : CNS 14115 (93年版)、 CNS 14115 (98年版)、 CNS 14115 (105年版)</p>	<p>桃園市中壢區東園路16號</p> <p>No. 16, Tungyuan Rd., Chungli Dist., Taoyuan City 320023, Taiwan, R.O.C.</p>	<p>03-4526107#2779</p> <p>LDMOf- fice@del- taww.com</p>	馬○晉
46	<p>台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司台北測試實驗室</p> <p>TUV Rheinland Taiwan Ltd. Taoyuan Testing Laboratories</p>	<p>SL2-IS-E-0081 : CNS 13803 (92年版)、CNS 13803 (107年版)</p> <p>SL2-IN-E-0081 : CNS 13438 (95年版)、CNS 14757-2 (99年版)、CNS 15936 (105年版)(含遙控無人機)、CNS 16197 (112年版)(含遙控無人機)、CNS 14674-2 (112年版)(含遙控無人機)</p> <p>SL2-R1/R2-E-0081 : CNS 13439 (93年版)、CNS 15936 (105年版)</p> <p>SL2-A1-E-0081 : CNS 13783-1 (93年版)、CNS 13783-1 (102年版)</p> <p>SL2-L1-E-0081 : CNS 14115 (93年版)、CNS 14115 (98年</p>	<p>台北市八德路四段758號11樓(僅作為通訊地址，非測試場地)</p> <p>11F, No. 758, Sec. 4, Bade Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan, R. O. C</p>	<p>(02)21721623</p> <p>zeusyr.chen@tuv.com</p>	陳○儒

		版)、CNS 14115 (105年版)			
--	--	----------------------	--	--	--